UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL



DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL JR. SUCRE DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO 2021

TESIS:

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

AUTOR:

Bach. Alex Jose Zoto Poma Bach. Jorge Luis Hancco Bedoya

ASESOR:


ING. ENRIQUE MANUEL DURAND BAZAN

TRUJILLO – PERÚ 2021



HOJA DE FIRMAS

Diseño de Pavimento Rígido para Infraestructura Vial Jr. Sucre de la Provincia de San Román Departamento de Puno 2021





INDICE DE CONTENIDOS

| DEDICATORIA7 |
|---|
| AGRADECIMIENTO8 |
| RESUMEN9 |
| ABSTRACT10 |
| I. INTRODUCCION |
| 1.1. Realidad Problemática11 |
| 1.2. Formulación del problema11 |
| 1.3. Justificacion del tema12 |
| 1.4. Objetivos |
| 1.4.1. Objetivo General12 |
| 1.4.2. Objetivos Específicos13 |
| 1.5. Antecedentes13 |
| 1.6. Bases teóricas15 |
| 1.6.1. Definición de pavimento15 |
| 1.6.2. Característica de un pavimento15 |
| 1.6.3. Tipos de pavimentos15 |
| 1.6.4. Fallas comunes en pavimentos rígidos18 |
| 1.7. Definición de términos básicos |
| 1.8. Formulación de hipótesis |
| II. MATERIAL Y METODOS21 |
| 2.1. Material21 |
| 2.2. Materiales De Estudio |
| 2.2.1. Población |



| 2.2.2. Muestra2 | 2 |
|--|---|
| 2.3. Tecnicas, procedimientos e instrumentos2 | 2 |
| 2.3.1. Tecnica de recolección de datos2 | 2 |
| 2.3.2. Para procesar datos2 | 3 |
| 2.3.3. Operacionalizacion de variables2 | 3 |
| III. RESULTADOS2 | 6 |
| 3.1. Estudio de Topografía2 | 6 |
| 3.1.1. Ubicación geográfica2 | 6 |
| 3.1.2. Descripción de la vía jr. Sucre2 | 8 |
| 3.1.3. Estudio topográfico | 9 |
| 3.1.4. Acceso Al Área De Estudio3 | 1 |
| 3.2. Estudio de tráfico vehicular | 2 |
| 3.3. Proyección de tráfico vehicular3 | 3 |
| 3.4. Resultado de Mecánica de Suelos | 5 |
| 3.5. Diseño de pavimento para infraestructura vial | 7 |
| 3.6. Costos y presupuesto3 | 8 |
| IV.DISCUSIÓN3 | 9 |
| CONCLUSIONES4 | 0 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 2 |



INDICE DE TABLAS

| TABLA N° 01 Presupuesto de materiales | 21 |
|---|----|
| TABLA N° 02 Presupuesto de recursos humanos | 21 |
| TABLA N° 03 Presupuesto de servicios | 22 |
| TABLA N° 04 Operacionalizaion de variables | 24 |
| TABLA N° 05 Ubicaión geografica | 26 |
| TABLA N° 06 Puntos de referencia | 31 |
| TABLA N° 07 Accesibilidad de estdio | 31 |
| TABLA N° 08 Volumen de flujo vehicular | 33 |
| TABLA N° 09 Composicion vehicular | 33 |
| TABLA N° 10 Flujo de trafico normal IMDA | 35 |
| TABLA N° 11 Puntos de referencia a considerar | 36 |
| TABLA N° 12 Presupuesto base | 38 |



INDICE DE FIGURAS

| FIGURA N° 01 Paquete estructural pavimento flexible | 16 |
|---|----|
| FIGURA N° 02 Seccion transversal del pavimento rigido | 17 |
| FIGURA N° 03 Seccion tipica transversal pavimento hibrido | 17 |
| FIGURA N° 04 Localizacion nacional | 26 |
| FIGURA N° 05 Localizacion regional | 27 |
| FIGURA N° 06 Localizacion de calle | 27 |
| | |
| | |
| ANEXOS | |
| ANEXO N° 01 Panel fotografico | 45 |
| ANEXO N° 02 Puntos topograficos | 48 |
| ANEXO N° 03 Guia de observacion | 64 |
| ANEXO N° 04 Mecanica de suelos | 66 |
| ANEXO N° 05 Planos de topografia | 79 |



DEDICATORIA

A Dios, por su inmensa sabiduría, para lograr mis metas y a mis padres por apoyo incondicional.

Alex y Jorge



AGRADECIMIENTO

Con mucha gratitud a la Universidad Privada de Trujillo, por intermedio de docentes quienes compartieron experiencias y conocimientos muy valiosas.

Al asesor de tesis, por su apoyo incondicional en la formulación de proyecto de investigación.

El autor



RESUMEN

La presente tesis denominada Diseño de Pavimento Rígido para Infraestructura Vial Jr. Sucre de la Provincia de San Román Departamento de Puno 2021. tiene como propósito de realizar un diseño adecuado debido al diagnóstico realizado del estado actual de la infraestructura vial en jr. Sucre una longitud de 8.803.11 m2.

La problemática más resaltante se ha determinado que la vía es muy transitada por peatones, una de las vías más principales para el tránsito de vehículos de toda clase, según los estudios se ha determinado que la vía ha sido diseñada con pavimento flexible, con propenso de a la oxidación y debilitamiento por efectos de humedad y factores climatológicos ha colapsado, es la vía más transitada por vehículos y peatones. Por lo tanto, requiere una mejora en diseño adecuado de la infraestructura vial.

Siendo la razón del presente proyecto, se ha realizado estudios básicos para determinar el diseño, en resultado siendo una topografía con 2% de pendiente, en estudios de mecánica de suelos están compuestos de arcilla de mediana plasticidad, arcillas de baja plasticidad, limos de baja plasticidad de tipo CL y algunas gravosas de tipo SP, e valor de CBR mínimo de 11.1%, las vías requieren reemplazar material de la sub rasante y sub base; para la evacuación de aguas pluviales, se recomienda construir cunetas.

Para el presente se ha determinado el diseño de pavimento rígido por las características de durabilidad, mayor tiempo de serviciabilidad, considerándose el método ASSTHO 93 un concreto de losa de f´c=245 kg/cm2.un espesor de 0.20 m. y un concreto de f´c=175 kg/cm² para veredas y cunetas.

Para el presente se estima un presupuesto base de S/ 1.799.986.50 nuevos soles. está sujeto a las actualizaciones de oferta y demanda de requerimientos.

Palabras clave: Diseño de pavimento rígido.



ABSTRACT

The present thesis called Rigid Pavement Design for Jr. Sucre Road Infrastructure of the Province of San Román Department of Puno 2021. Its purpose is to carry out an adequate design due to the diagnosis made of the current state of the road infrastructure in jr. Sucre a length of 8.803.11 m2.

The most outstanding problem has been determined that the road is heavily traveled by pedestrians, one of the main roads for the transit of vehicles of all kinds, according to studies it has been determined that the road has been designed with flexible pavement, prone to Due to oxidation and weakening due to the effects of humidity and climatic factors, it has collapsed, it is the road most traveled by vehicles and pedestrians. Therefore, it requires an improvement in the adequate design of the road infrastructure.

Being the reason for this project, basic studies have been carried out to determine the design, resulting in a topography with 2% slope, in soil mechanics studies they are composed of clay of medium plasticity, clays of low plasticity, silts of low CL-type plasticity and some SP-type gravel, and a minimum CBR value of 11.1%, the roads require replacing material from the subgrade and subbase; for the evacuation of rainwater, it is recommended to build gutters.

For the present, the rigid pavement design has been determined by the characteristics of durability, longer service life, considering the ASSTHO 93 method a slab concrete of f'c = 245 kg / cm², a thickness of 0.20 m. and a concrete of f'c = 175 kg / cm² for sidewalks and gutters.

For the present, a base budget of S / 1,799,986.50 nuevos soles is estimated. is subject to supply and demand updates of requirements.

Keywords: Rigid pavement design.



I. INTRODUCCION

1.1. Realidad Problemática

La realidad en el mundo global, al pasar de los tiempos, el crecimiento del sector transporte es cada vez más progresivo, y así mismo la infraestructura vial es muy importante para una serviciabilidad con mayor durabilidad. Es así como en Latinoamérica se evidencia. Los países vecinos de Colombia utilizan un diseño de pavimentos de concreto de alta rigidez que transmitan al suelo las cargas y esfuerzos, para ello es necesario un buen criterios técnicos

Las condiciones de infraestructura y los servicios de transporte en el Perú, son fuente primordial que permite el desarrollo económico, necesitan ser más atendidos con seguridad, limpios y accesibles.

En la ciudad de Juliaca en los últimos tiempos debido al crecimiento del sector transporte y poblacional, se encuentra con serios problemas, se ha determinado en estudios preliminares que la infraestructura vial jr, sucre se encuentra en un estado de colapso, debido a la oxidación y debilitamiento por efectos de humedad y factores climatológicos de abundancia de precipitaciones pluviales se vienen generando deterioros de pavimento flexible existente, cubiertos con masas de tierra ocasionando la acumulación de lodo y agua en épocas de lluvia, los cuales generan dificultades del tránsito vehicular y peatonal.

1.2. Formulación del problema

Pregunta general

¿Cuál es el diseño de pavimento adecuado para calle jirón Sucre de la provincia de san Román, departamento de puno 2021?



Preguntas especiales

¿Cuál es la característica actual del estado de la vía de pavimento flexible existente Jr. Sucre?

¿Cuál son los estudios básicos a realizar para determinar el diseño adecuado para calle Jr. sucre?

¿Cuál es el espesor del diseño del pavimento rígido?

¿Cuál es el costo estimado como propuesta de solución para su posterior ejecución?

1.3. Justificacion del tema.

La infraestructura vial en nuestros tiempos es un aspecto muy importante en el crecimiento de la población y transporte vehicular, por una mejor calidad de vida y segura. Dada que la situación crítica determinada en estudios preliminares una de los problemas más resaltantes es que la vía es más transitada por vehículos y peatonales, en un estado malo, colapsado por el tiempo de uso y topografía con pendiente a mejorar, según los estudios básicos y desde un punto de vista operativo se requiere demolición y realizar un pavimento con diseño adecuado para garantizar una vía segura y resistente a las cargas, que será en beneficio de la población juliaqueña.

Desde esta perspectiva como investigadores planteamos a dar una solución alternativa de construcción de con un diseño de pavimento rígido adecuado, de esta manera garantizar la serviciabilidad transitable y con años de durabilidad.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General.

Determinar el diseño de pavimento rígido para calle jr. Sucre de la provincia de san Román, departamento de Puno 2020.



1.4.2. Objetivos Específicos.

- Realizar el diagnostico situacional del estado actual de la vía del pavimento flexible existente Jr. Sucre.
- Realizar el estudio básico de topografía, mecánica de suelos, estudio de tráfico vehicular.
- Diseñar el espesor del pavimento rígido.
- Estimar el costo como propuesta de solución en su posterior ejecución.

1.5. Antecedentes

Antecedentes internacionales

Gaspar, R. (2010). En su tesis para optar título de pregrado en ingeniería civil denominada Diseño de pavimento rígido del camino que conduce a la aldea el Guayabal, municipio de estanzuela del departamento de Zacapa, tuvo como objetivo principal de investigar las necesidades prioritarias de infraestructura como diseño de la pavimentación de la aldea, siendo una longitud de 5,755 m. Para ello aplico la metodología simplificado de PCA, como resultado ha llegado en determinar el espesor de diseño del pavimento rígido de 15 cm. una subbase de 15 cm. Y un bombeo de 2%. Este antecedente para la presente investigación se ha tomado por su importancia y tomar decisiones de tipo de diseño para vías de mucho tráfico vehicular y de acuerdo a la zona.

Mora & Arguelles. (2010). En su tesis para optar título de especialista en ingeniería de pavimentos denominada Diseño y construcción de pavimento rígido para la urbanización Caballero y Góngora, municipio de Honda – Tolima, tuvo como objetivo principal definir una estructura de pavimento rígido la cual garantice la resistencia a la acción de cargas impuestas por el tránsito



en las vías de la urbanización Caballero y Góngora del municipio de Honda – Tolima. Aplicando la metodología PCA 84, tuvo Como resultado y concluye que si garantiza el diseño de pavimento rígido con una resistencia a cargas según el estudio de tránsito y el espesor de la losa cumple con los parámetros de fatiga y erosión. El antecedente sirvió para determinar el tipo de diseño que depende de la fluidez de transito según la característica de la ciudad y factores climatológicos.

Antecedentes nacionales

Mayta, J. (2019). En su tesis para optar título de pregrado en ingeniería civil denominada Diseño de estructura de pavimento rígido para mejoramiento de principales vías de la UU.VV. pochoccota en la provincia de Andahuaylas región Apurímac, se ha planteado como objetivo de establecer módulo de diseño del concreto y determinar el espesor de pavimento rígido, para ello con la aplicación de metodología de AASHTO y PCA ha determinado el tipo de pavimento según los estudios básicos, como resultado obtiene el Modulo de Diseño de concreto de 23.10 kg/cm2, el espesor de pavimento rígido = 20 cm. de base más sub base = 40 cm. como antecedente se ha considerado para el presente investigación debido a su importancia que resalta, que para un buen diseño adecuado, se debe de realizar los estudios de topografía, tráfico vehicular, diagnostico situacional, estudio de suelo, para determinar el tipo de diseño.

Calla, E. (2015). En su tesis para optar título de pregrado en ingeniería civil denominada pavimentación de los jirones achaya, manco capac, conde lemus, Arica y puno de la municipalidad distrital de caminaca – Azángaro. El autor tuvo como objetivo de elaborar el diseño definitivo de pavimentación en los jirones achaya, manco capac, conde lemus, Arica y puno de la municipalidad distrital de caminaca – Azángaro. Con la aplicación de AASHTO 93 y ESAL ha determinado según los estudios llevados que para un pavimento rígido obedece al cálculo de tráfico vehicular, peatonal y zona con mucha precipitación pluvial, para ello ha tomado la decisión de un espesor de 2 cm. De losa, subbase granular de 20 cm. Acumulando un espesor total de 40 cm. Para lo cual realizo estudio topográfico, análisis de suelo, determinar el



volumen de tránsito, impacto ambiental. como antecedente se consideró por su importancia de tipo de pavimento que recomienda para suelos con plasticidad, y no la flexible. como referencia me permite a tomar decisiones con un criterio técnico adecuado en la investigación.

1.6. Bases teóricas

1.6.1. Definición de pavimento

Es una estructura que resiste cargas distribuidas concentradas, de tal forma que el suelo pueda soportar sin deformación excesiva.

1.6.2. Característica de un pavimento

Debe de reunir los siguientes:

- Tener resistencia a la acción de las cargas.
- Textura visible.
- Suficiente resistente a la absorción producidas por las llantas de rodadura.
- Presentar uniformidad longitudinal y transversal.
- Durabilidad necesaria.
- Debe ser económico.
- Color adecuado para evitar reflejos y deslumbramiento.

1.6.3. Tipos de pavimentos


Gaspar (2010). Señala que existe dos tipos clásicos de pavimento rígido y flexible, siendo la principal deficiencia en la distribución de la carga.

a. Pavimento flexible o asfaltico. - Está constituida por estructura o carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento, diseñados para soportar las cargas repetidas del tránsito. Está conformado por carpeta asfáltica, base, subbase, subrasante.

Este tipo de pavimento resulta ser más económica, tiene un periodo de vida ente 10 a 15 años, con la desventaja de requerir mantenimiento periódico para cumplir con su vida útil.



FIGURA 01: Paquete estructura pavimento flexible



b. **Pavimento rígido**. - Son estructuras formados por una losa de concreto portland sobre una base sub-rasante. Transmiten directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada.

Está conformada por:

Subrasante

Es el soporte natural, preparado y compactado, su función es dar un apoyo razonable uniforme, sin cambios bruscos en soporte.

Subbase

Es la porción de la estructura que se encuentra entre la subrasante y la losa rígida. Consiste de una o más capas compactadas de material granular o estabilizado, siendo su función principal prevenir el bombeo de los suelos de granos finos.

Entre otras funciones que debe cumplir son:

- 1. Proporcionar uniformidad, estabilidad y soporte uniforme.
- 2. Incrementar el módulo (K) de reacción de la subrasante.
- 3. Minimizar los efectos dañinos de la acción de las heladas.
- 4. Proveer drenaje cuando sea necesario.
- 5. Proporcionar una plataforma de trabajo para los equipos de construcción.


Losa

Es el concreto portland, tiene un periodo de vida entre 20 a 40 años, con un mantenimiento mínimo, generalmente al tratamiento de juntas de las losas.



Económicamente tiene un costo inicial más elevado que el pavimento flexible.


FIGRA Nº 02: Sección transversal del pavimento rígido



c. Pavimento hibrido o mixto. - Es una combinación de pavimentos flexible y rígido. Por ejemplo, cuando se colocan bloquetas de concreto en lugar de la carpeta asfáltica, se tiene un tipo de pavimento híbrido. Ver figura 3. Es ideal para zonas urbanas, pues garantiza seguridad y comodidad para los usuarios.

Otro ejemplo de pavimento mixto, son aquellos pavimentos de superficie asfáltica construidos sobre pavimento rígido. Ver figura 3. Este pavimento, trae consigo un tipo particular de falla, llamada fisura de reflexión de junta.

FIGURA Na 3: Sección típica transversal pavimento hibrido





1.6.4. Fallas comunes en pavimentos rígidos

a) Fisura transversal o diagonal

Fracturamiento de la losa que ocurre aproximadamente perpendicular al eje del pavimento, o en forma oblicua a este, dividiendo la misma en dos planos.

b) Fisura Longitudinal

Fracturamiento de la losa que ocurre aproximadamente paralela al eje de la carretera, dividiendo la misma en dos planos.

c) Fisura de Esquina.

Es una fisura que intersecta la junta o borde que delimita la losa a una distancia menor de 1.30 m a cada lado medida desde la esquina. Las fisuras de esquina se extienden verticalmente a través de todo el espesor de la losa.

d) Losas subdivididas.

Fracturamiento de la losa de concreto conformando una malla amplia, combinando fisuras longitudinales, transversales y/o diagonales, subdividiendo la losa en cuatro o más planos.

e) Fisuras en Bloque.

Fracturamiento que subdividen generalmente una porción de la losa en planos o bloque pequeños de área inferior a 1 metro cuadrado.

f) Levantamiento de losas

Sobre-elevación abrupta de la superficie del pavimento, localizada generalmente en zonas contiguas a una junta o fisura transversal.

g) Dislocamiento

Es una falla provocada por el tránsito en la que una losa del pavimento a un lado de una junta presenta un desnivel con respecto a



una losa vecina; también puede manifestarse en correspondencia con fisuras.

h) Hundimiento

Depresión o descenso de la superficie del pavimento en un área localizada del mismo; puede estar acompañado de un fisuramiento significativo, debido al asentamiento del pavimento.

i) Descascaramiento y fisuras capilares

Descascaramiento es la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad del orden de 5 a 15 mm, por desprendimiento de pequeños trozos de concreto. Por fisuras capilares se refiere a una malla o red de fisuras superficiales muy finas, que se extiende solo a la superficie del concreto. Las mismas que tienden a intersectarse en ángulos de 120°.

j) Pulimiento de la superficie

Superficie de rodamiento excesivamente lisa por efecto del pulimiento de los agregados que la componen.

k) Peladuras

Progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de material fino desprendido de matriz arena cemento del concreto, provocando una superficie de rodamiento rugosa y eventualmente pequeñas cavidades.

I) Bache.

Descomposición o desintegración la losa de concreto y su remoción en una cierta área, formando una cavidad de bordes irregulares.



1.7. Definición de términos básicos

Acera o vereda

Parte de la vía urbana situada entre la pista y el límite de propiedad, destinada al uso peatonal.

Afirmado

Capa de material selecto procesado de acuerdo a diseño, que se coloca sobre la subrasante o sub-base de un pavimento.

Diseño

Constituido por una delineación con el fin de proyectar un objeto u obra.

1.8. Formulación de hipótesis

la investigación descriptiva no siempre es necesario formular una hipótesis, dada la circunstancia se formula de la siguiente:

a. Hipótesis general: Hi

Se Determinará el diseño de pavimento rígido adecuado para calle jr. Sucre de la provincia de san Román, departamento de Puno 2020

b. Hipótesis específicas: Ha

HE1: Se Realizará el diagnostico situacional del estado actual de la vía del pavimento flexible existente jr. Sucre

HE2: Se Realizará el estudio básico de topografía, mecánica de suelos, hidrología y ambiental de la vía.

HE3: Se diseñará el espesor del pavimento rígido.

HE4: Se Estimará el costo como propuesta de solución en su posterior ejecución.



II. MATERIAL Y METODOS

2.1. Material:

TABLA N° 01: Presupuesto - Materiales

| DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL |
|-------------------|----------------|----------|--------|---------|
| Combustible | Glb. | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| Estación Total | нн | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| Gps | Unid. | 0.00 | 000.00 | 00.00 |
| Jalones | Día. | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
| Útiles de Oficina | Glb. | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| Gps Diferencial | Día | 0.00 | 000.00 | 000.00 |
| | TOTAL DE PRESU | JP'UESTO | | 380.00 |

Fuente: Elaboración Propia

TABLA N° 02: Presupuesto – Recursos Humanos

| DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL |
|------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| Investigador | Mes | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Docente de la Facultad | Mes | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| Topógrafo | Mes | 1.00 | 1500.00 | 1, 500.00 |
| TOTAL | 1.500.00 | | | |

Fuente: Elaboración Propia



TABLA N° 03: Presupuesto – Servicios

| DESCRIPCION | UNI D. | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL |
|------------------------|-----------|----------|--------|---------|
| Empastados Y Anillados | Und. | 5.00 | 40.00 | 200.00 |
| Agua Y Luz | Glb. | 1.00 | 235.00 | 235.00 |
| Internet | Mes | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| Red Móvil | Mes | 1.00 | 89.00 | 89.00 |
| Viáticos | Mes | 10.00 | 40.00 | 400.00 |
| TOTAL DE PRESUP'UES | 1,224.00 | | | |

Fuente: Elaboración Propia

2.2. Materiales De Estudio

2.2.1. Población

Tramos que articulan a jr. Sucre del distrito de Juliaca, provincia de san Román. Siendo una longitud de 8,803.11 m2

2.2.2. Muestra

Según el diseño no se trabaja con muestra, porque es de carácter no probabilístico. El muestreo es por conveniencia, son seleccionadas por que son accesibles para el investigador.

2.3. Tecnicas, procedimientos e instrumentos.

2.3.1. Tecnica de recolección de datos

Es el procedimiento por el cual el investigador recoge información necesaria en función a los objetivos del estudio.

Para este caso se utilizan las siguientes:

a. Técnica: la Observación



Observación directa para estudio de tramos, porque permite registrar de manera directa visual en el insitu se describe y se realiza el análisis en gabinete las bibliografías, que es la fuente más relacionado y de apoyo. se cita en anexo 01 con mayor detalle.

b. Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos que apoyan durante la investigación es la guía de observación, se detalla en anexo 03, fuentes de información, estudios básicos de topografía, anexo 02, tráfico vehicular, ensayos de laboratorio de suelos, anexo 04.

Por la caracterices de la investigación descriptiva no se trabaja con variables, solo se tiene variable única. para valides externo del instrumento se basa según la normatividad establecida los parámetros y criterios técnicos de DG – 2018. Realizado en campo, guía de observación, el levantamiento topográfico y análisis de tráfico vehicular.

2.3.2. Para procesar datos.

Se procesará la información recaudada en gabinete en hoja de cálculo Excel, estudios de tráfico vehicular, estudios de topografía, mecánica de suelos

Uso de computadora y programas de apoyo.

Cuaderno de campo

Fotografías. Anexo 01 mayor detalle evidenciado

2.3.3. Operacionalizacion de variables.

Variable de estudio

Diseño de pavimento rígido

Consiste en diseñar pavimento adecuado para la infraestructura vial de la calle jr. Sucre para una mejora transitabilidad vehicular y peatonal



TABLA N°04: Operacionalización de variables.

| Variables | Definición Conceptual | Definición Operacional | Dimensiones | Indicadores | Items | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|---|---------------------|---------|
| | ortland sobre una base al suelo en una forma a | Recaudación de información | Antecedentes | Datos históricos Diseño geométrico de carreteras | | | | | |
| | | | e los esfuerzos al nte, Subbase, losa tre, Subbase, losa | Estudio Topográfico | Planimetría | Mediciones horizontales y verticales | | | |
| | oncreto p sfuerzos base, los | | | | Topogranico | Altimetría | Perfiles longitudinales | | |
| Diseño de | Diseño de Pavimento rígido Rasaute, Subt | | | | Sub | Subj | | Granulometría | Tamices |
| | | | | | Estudios de | Límite de consistencia | ASHTO 93 y ASTMD 5821 | | |
| | s por un directan or: Subr | | | | | Contenido de humedad | Proctor modificado | | |
| | nados niten ada p | | | CBR | ASHTO 93 | | | | |
| | ructuras form ante. Transm ada conforma | | | | | | ructuras 10rm ante. Transm ada conforma | Diseño de pavimento | IMDA |
| | Son estructu sub-rasante. minimizada c | | Metrados | Costos unitarios | Procesar mediante s10 | | | | |

Fuente: Elaboración Propia.




Tipo de estudio

Según el tipo de estudio es o experimental, porque permite describir un proceso, no se manipula las variables, se plantean los objetivos y permite describir los procesos

Diseño de investigación

Según el tipo de investigación es No experimental - descriptivo, porque se observan y describen los hechos en forma natural, asimismo corresponde a un diseño transversal por que se realiza en un periodo definido en el año 2020.



Línea de investigación: Ciudades e infraestructura sostenible.

Área: Transporte y Diseño urbano sostenible.



III.RESULTADOS

3.1. Estudio de Topografía

3.1.1. Ubicación geográfica

TABLA N° 05: Ubicación geográfica

| Donartamento | Puno |
|----------------------|-----------|
| Departamento | Pullo |
| | |
| Provincia | San Román |
| | |
| Distrito | Juliaca |
| Distrito | Juliada |
| Luaren | lu accesa |
| Lugar | Jr. sucre |
| | |
| Región | Sierra |
| Región Geográfica | |

Fuente: Division politica

FIGURA Na 4: Localización nacional





FIGURA Nº 5: Localización regional





FIGURA Nº 6: Localización de calle





3.1.2. Descripción de la vía jr. Sucre

Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población del área de influencia directa e indirecta: - En el área de influencia directa e indirecta; todas las viviendas cuentan con el 100% de viviendas consolidadas en su totalidad, con el saneamiento físico legal y la habilitación Urbana correspondiente.

Jirón sucre con inadecuada calzada. veredas obras complementarias y otras afectan directamente a los habitantes que viven en el margen izquierdo y derecho de la vía. Según las entrevistas directas realizadas a las familias que viven en el tramo Avenida Circunvalación – Avenida Tambopata; nos indican que los índices de contaminación ambiental aumentan, dificulta desplazamiento normal de los vehículos y peatones. También indican que la contaminación del aire es por las emisiones de partículas de tierra suspendidas el cual genera incidenci a de enfermedades respiratorias; ocasionando casos de mortalidad infantil en el área de estudio del proyecto.

Asimismo; el deterioro de las viviendas proviene del polvo que afectan a las personas; es decir las viviendas se ven afectadas por la polvadera que los vehículos que transitan, los incrementos en los costos de conservación de las viviendas son elevados. Principalmente se ven afectados las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro, las paredes internas y externa, el cielo raso entre otros.

Las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afectan directamente a los habitantes de las viviendas. Así mismo; aquellos que permanecen mayor tiempo en la calle.

En cuanto a la accesibilidad, la carencia de calzada pavimentada, veredas adecuadas y existencia de obras complementarias; trae como consecuencia las restri cciones en Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial y Peatonal en el Jr. Lambayeque Pág. 022



los transportes urbanos de pasajeros; lo que ocasiona a la población elevados costos de transportes urbanos; la población con la finalidad de acceder a los servicios de educación, salud centros de abastos (Mercado Túpac Amaru, Pedro Vilcapaza) tienen que efectuar la caminata a pie.

Como resultado del recorrido y evaluación del área de influencia directa a intervenir, se ha identificado las siguientes deficiencias en los Jirones que se va a intervenir con el proyecto:

Por lo tanto, se ha identificado causas:

- a) Causa Directa: De acuerdo al diagnóstico realizado; se tiene que la causa principal es: Deficiente Estado de la Infraestructura Vial por la pérdida de superficie de la Calzada, veredas y obras complementarias que se traduce en deterioro de la calzada en el tramo Av. Circunvalación – Av. Perú y Av. Perú – Av. Tambopata carencia de calzada, inexistencia de veredas y obras complementarias en el tramo a intervenir.
- b) Causa Indirecta: Del diagnóstico realizado; se tiene como causa indirecto los siguientes:
 - Inadecuada Calzada para el tránsito de vehículos; que se traduce que la vía se encuentra en mal estado de conservación.
 - Carencia de veredas para el tránsito del peatón; que se traduce que el espacio para el peatón se encuentra en mal estado de conservación.
 - Inexistencia de obras complementarias y arte en la vía (cunetas laterales, señalización vial); que no se cuenta con obras de arte ni drenaje pluvial, por lo que se impide la normal evacuación del agua pluvial hacia las zonas bajas.

3.1.3. Estudio topográfico

El terreno presenta una topografía plana, con una pendiente de 1% a 2% aproximadamente. En los meses de invierno debido a las



constantes lluvias se obstruyen la infraestructura vehicular y peatonal, los sistemas de drenaje debido al ingreso de barros y lodos por el tipo de superficie que es de tierra y la pendiente regular las vías se obstruyen constantemente.

Según los estudios topográficos iniciándose en las vías de la ciudad de Juliaca, con pendientes negativa de 0.6X1000 con dirección de Sur a Nor-Este, observándose la misma topografía a lo largo de las vías de ciudad de la proyectada. Se ha considerado para la intervención del proyecto es de 8,803.11 m2, de los cuales se tiene los siguientes a intervenir, siendo las progresivas ubicadas:

- Jr. Sucre (Av. Circunvalación Jr. Miraflores) (desde 0+000.00 hasta 0+086.32), el ancho de vía es de 9.20 m.
- Jr. Sucre (Jr. Miraflores Jr. San Agustín) (desde 0+096.36 hasta 0+169.67), el ancho de vía es de 9.20 m.
- Jr. Sucre (Jr. San Agustín Av. Perú) (desde 0+180.20 hasta 0+460.07), el ancho de vía es de 9.20 m.
- Jr. Sucre (Av. Perú Av. Tambopata) (desde 0+478.75 hasta 0+920.12), el ancho de vía es de 9.20 m.
- Construcción de veredas + sardineles, con un metrado de 3,111.91 m2; concreto de resistencia f´c=175 Kg/cm2, el ancho mínimo es de 1.31 metros.
- Construcción de cunetas laterales tipo I, con un metrado de 867.97
 m2; concreto de resistencia f'c=175 Kg/cm2 y ancho 0.50 m.
- Construcción de cunetas laterales tipo II, con un metrado de 206.42
 m2; concreto de resistencia f'c=210 Kg/cm2 y ancho 1.00 m.
- Implementación de señalización horizontal, con un metrado de 458.58
 m2.
- Implementación de señalización vertical, con un metrado de 48 und.

Por lo tanto, La nivelación debe efectuarse por método de nivelación doble o serrada como puntos de cambio, se pueden usar estacas de



fierro como placas metálicas u objetos que se encuentran en el terreno, cuya estabilidad sea confiable.

El área de estudio está enmarcada entre las siguientes:

- Sistema de medida : Coordenadas UTM

- Datum : WGS-84

- Zona : 19 L

TABLA N° 06: Puntos de referencia

| PUNTOS | NORTE (Y) | ESTE (X) | COTA | DESCRIPCION |
|--------|-------------|------------|----------|---|
| BM-01 | 8288178.990 | 380534.930 | 3832.560 | Jr. SUCRE ESQUINA CON JR. SILLUSTANI (sobre la verada) |
| BM-02 | 8288118.260 | 380370.000 | 3832.720 | Jr. SUCRE ESQUINA CON Jr. VILQUECHICO (sobre la vereda) |
| BM-03 | 8288033.660 | 380127.740 | 3833.010 | Jr. SUCRE ESQUINA CON AV. PERU (sobre el separador central) |

Fuente: trabajo en campo

3.1.4. Acceso Al Área De Estudio

Para llegar al área de estudio se debe seguir el siguiente trayecto:

TABLA N° 07: Accesibilidad de estudio

| RECORRIDO | DISTANCIA | VIA | TIEMPO | MEDIO DE TRANSPORTE EXISTENTE |
|------------------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| De Plaza Armas de Juliaca | 1.501 Km | Calles asfaltadas | 15 minutos | Servicio de transporte urbano |

Fuente: MPSR



3.2. Estudio de tráfico vehicular

Para el presente estudio se ha realizado el conteo del flujo vehicular el día lunes 23, miércoles 25 y sábado 28 de octubre del año 2020; que ha tenido como finalidad determinar el flujo vehicular de la vía a intervenir y que permita establecer la demanda vehicular actual y a partir de ello realizar las proyecciones durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Para el estudio de conteo vehicular ha sido necesario identificar in situ, los lugares de ubicación de puntos a considerar son 03 puntos; por lo tanto, la demanda del servicio fue obtenido en base a la información de campo realizado por el responsable; consistió en el conteo del flujo vehicular durante los 03 días de la semana, las 12 horas del día el mismo que se realizó entre lunes, miércoles y sábado de octubre del 2020.

a. Volumen Vehicular

El Volumen de tráfico diario se obtuvo de la suma del conteo de los vehículos en ambas direcciones, el cual nos han permitido identificar 09 sentidos y tener una idea más usual del tipo y cantidad de vehículos que transitan diariamente.

En este Jirón sucre la demanda está constituida por el flujo vehicular en la situación actual; el que se define como el número de vehículos promedio anual que circulan diariamente por la vía. Los vehículos corresponden a una tipología específica general de categorías. Del conteo realizado en los puntos identificados ubicados a lo largo del tramo se obtuvieron los datos que se muestran en el siguiente Cuadro.



TABLA Na 08: Volumen del flujo vehicular

| FECHA DE AFORO | | SENTIDO | | | | | | | TOTAL | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | Sentido | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lunes de 23 octubre | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 33,809 |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| Miércoles de 25 | 1,103 | 796 | 970 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 3,452 | 3,452 | 31,493 |
| octubre 2020 | | | | | | | | | | |
| Sábado de 28 octubre | 1,371 | 574 | 729 | 793 | 761 | 233 | 239 | 187 | 130 | 5,018 |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2,474 | 1,370 | 1,699 | 6,223 | 6,191 | 5,663 | 5,669 | 3,639 | 3,582 | 36,510 |

Fuente: Trabajo en campo

b. Composición Vehicular

El flujo vehicular registrado en el estudio de tráfico vehicular se encuentra clasificado por tipo de vehículos, así la composición vehicular en el área de influencia directa del proyecto comprende una distribución al tipo de vehículos que resulta más representativos.

TABLA Nº 09: composición vehicular

| Periodo Horario | Autom oviles | Taxis Ocupados | Taxis Vacios | Camioneta Rural | Microbuces | Omnibuces | | District | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-------|----------|---------|
| | Pàrticulares | | | | | 2E | 3E | Biciclos | Total |
| | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 0.20 | |
| [08:00 - 09:00] | 1085.00 | 1019.00 | 928.00 | 975.00 | 128.00 | 82.00 | 90.00 | 868.00 | 5440.1 |
| [09:00 - 10:00] | 1303.00 | 1235.00 | 1148.00 | 1193.00 | 126.00 | 84.00 | 92.00 | 880.00 | 6431.5 |
| [10:00 - 11:00] | 1040.00 | 991.00 | 910.00 | 954.00 | 136.00 | 83.00 | 93.00 | 822.00 | 5336.4 |
| [11:00 - 12:00] | 1327.00 | 1292.00 | 1219.00 | 1265.00 | 132.00 | 85.00 | 91.00 | 720.00 | 6671.5 |
| [12:00 - 13:00] | 1298.00 | 1262.00 | 1214.00 | 1264.00 | 126.00 | 86.00 | 93.00 | 667.00 | 6592.4 |
| [13:00 - 14:00] | 1160.00 | 1110.00 | 1044.00 | 1101.00 | 142.00 | 85.00 | 91.00 | 729.00 | 5923.3 |
| [14:00 - 15:00] | 1181.00 | 1117.00 | 1057.00 | 1100.00 | 122.00 | 87.00 | 92.00 | 774.00 | 5940.8 |
| [15:00 - 16:00] | 1730.00 | 1666.00 | 1591.00 | 1641.00 | 141.00 | 83.00 | 92.00 | 750.00 | 8405.5 |
| [16:00 - 17:00] | 1241.00 | 1182.00 | 1097.00 | 1140.00 | 119.00 | 86.00 | 92.00 | 871.00 | 6176.2 |
| [17:00 - 18:00] | 1146.00 | 1080.00 | 994.00 | 1028.00 | 124.00 | 83.00 | 90.00 | 843.00 | 5697.6 |
| [18:00 - 19:00] | 1156.00 | 1102.00 | 996.00 | 1029.00 | 136.00 | 84.00 | 91.00 | 967.00 | 5787.9 |
| [19:00 - 20:00] | 1229.00 | 1174.00 | 1059.00 | 1103.00 | 144.00 | 85.00 | 91.00 | 952.00 | 6122.9 |
| | 14896 | 14230 | 13257 | 13793 | 1576 | 1013 | 1098 | 9843 | 74526.1 |

Fuente: Trabajo en campo

3.3. Proyección de tráfico vehicular

Para realizar la proyección del tráfico en el Jirón sucre tramo Av. Circunvalación – Av. Tambopata bajo estudio, teniendo en cuenta que no se dispone de series históricas, la proyección de ha determinado en función de variables explicativas de demanda. Para el caso de Automóviles Particulares, Taxis Ocupados, Taxis Vacíos, Camioneta Rural se utiliza la Tasa de



Crecimiento del Parque Veh Autos de 2.00%, para el caso de Microbuses, Ómnibus se utiliza la tasa de crecimiento del Parque Veh Microbus de 1.50% Tasa de crecimiento Inter Censal 2017 de 3.04%

Tráfico Normal: - La demanda actual de tramo Av. Circunvalación — Av. Tambopata; en estudio está representada por el volumen vehicular promedio que transita por el Jirón sucre; para el proyecto se estima con las tasas de ocupación promedio de los vehículos según categoría de transportes público; el cual corresponde a una medida de los viajes que se realizan en un periodo y lugar determinado.

Para el proyecto el volumen vehicular se denomina flujo, el cual corresponde a la medida de los viajes que realizan en el lugar determinados como sentidos. En el estudio se utilizan diferentes valores medios según el día. Es decir, un flujo medio para el periodo punta (peak, pico) de la mañana, otro para el periodo punta de la tarde y otra fuera de la punta.

Para el estudio del perfil del proyecto, para la determinación de la demanda actual se ha realizado conteos de flujos vehiculares definiendo la semana y tipo de vehículos que son representativas a un año; en lo que se refiere a flujos y movimiento vehicular promedio, se ha considerado una semana para obtener variaciones tendenciales de orden horario y diario, que son principales para el proyecto, es decir la semana representativa del año base para medir los flujos son dos días laborables de 8.00 am a 8.00 pm (Lunes y Miércoles), Sábado, de 8.00 am a 8.00 pm.

La cuantificación de los flujos vehiculares se ha realizado en los días horas indicados, subdividiéndolas en periodos de 15 minutos y por categoría de vehículos. Para efectos de cuantificar los flujos se ha expresado en vehículos equivalentes con los factores de categoría de vehículos.

Para determinar demanda en la situación "Sin Proyecto" tráfico normal; para todos los tipos de vehículos se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional urbano, parque vehículo autos, parque vehículo microbús, crecimiento PBI. Así mismo se considera un horizonte de proyecto de 10 años



TABLA Na 10: Flujo de tráfico normal IMDA (Veh/dia)

| Año | Autom oviles | Taxis | Taxis Vacios | Camioneta Rural | Microbuces - | Omnibuces | | Biciclos | |
|-----|--------------|----------|--------------|--------------------|--------------|-----------|------|----------|-------|
| Pa | Pàrticulares | Ocupados | | | | 2E | 3E | Dicicios | Veq |
| | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 0.20 | |
| 0 | 14896 | 14230 | 13257 | 13793 | 1576 | 1013 | 1098 | 9843 | 74526 |
| 1 | 15194 | 14515 | 13522 | 14069 | 1600 | 1028 | 1114 | 10142 | 75989 |
| 2 | 15498 | 14805 | 13792 | 14350 | 1624 | 1043 | 1131 | 10450 | 77480 |
| 3 | 15808 | 15101 | 14068 | 14637 | 1648 | 1059 | 1148 | 10767 | 79003 |
| 4 | 16124 | 15403 | 14349 | 14930 | 1673 | 1075 | 1165 | 11094 | 80556 |
| 5 | 16446 | 15711 | 14636 | 15229 | 1698 | 1091 | 1182 | 11431 | 82138 |
| 6 | 16775 | 16025 | 14929 | 15534 | 1723 | 1107 | 1200 | 11778 | 83753 |
| 7 | 17111 | 16346 | 15228 | 15845 | 1749 | 1124 | 1218 | 12136 | 85404 |
| 8 | 17453 | 16673 | 15533 | 16162 | 1775 | 1141 | 1236 | 12504 | 87084 |
| 9 | 17802 | 17006 | 15844 | 16485 | 1802 | 1158 | 1255 | 12884 | 88799 |
| 10 | 18158 | 17346 | 16161 | 16815 | 1829 | 1175 | 1274 | 13275 | 90548 |

Análisis de oferta

La Oferta actual para el tránsito vehicular y peatonal está dada por la actual vía del Jirón sucre que brinda una restringida e inadecuada transitabilidad para el flujo vehicular y peatonal en el área de influencia directa del proyecto; por lo que surge la necesidad de ejecutar el proyecto para solucionar el problema identificado.

3.4. Resultado de Mecánica de Suelos

Según el estudio de mecánica de suelos se tiene las siguientes conclusiones: Los suelos de fundación están compuestos de arcillas de mediana plasticidad, arcillas de baja plasticidad, limos de baja plasticidad de tipo CL y algunas gravosas de tipo SP.

El valor de CBR mínimo es de 11.10 % (según el estudio de mecánica de suelos adjunto al presente expediente técnico: estudios específicos). Mayor detalle en anexo

Las canteras para la sub base es la mezcla de 50% de Taparachi con 50% de hormigón de Isla, esta mezcla cumple con las características físico mecánicas para la sub base.

Los agregados para la elaboración del concreto se emplearán los áridos de la cantera Isla, que cumplen los requerimientos físicos mecánicos y químicos para la preparación del concreto.

 A lo largo del Jr. Sucre tramo Av. Circunvalación - Av. Tambopata existe BMs con las siguientes características:



TABLA Na 11: Puntos de referencia a considerar

| PUNTOS | NORTE (Y) | ESTE (X) | СОТА | DESCRIPCION |
|--------|-------------|------------|----------|---|
| BM-01 | 8288014.190 | 380117.786 | 3832.825 | Jr. LAMBAYEQUE ESQUINA CON AV. PERU (sobre la verada) |
| BM-02 | 8288071.233 | 380239.717 | 3832.788 | Jr. LAMBAYEQUE ESQUINA CON Jr. VALCARCEL (sobre la vereda) |

Fuente: Trabajo en campo

- Las vías donde se requieren reemplazar material de la sub rasante y sub base son las siguientes:
 - Jr. Sucre (Av. Circunvalación Jr. Miraflores) (desde 0+000.00 hasta 0+086.32), Jr. Sucre (Jr. Miraflores Jr. San Agustín) (desde 0+096.36 hasta 0+169.67), Jr. Sucre (Jr. San Agustín Av. Perú) (desde 0+180.20 hasta 0+460.07), Jr. Sucre (Av. Perú Av. Tambopata) (desde 0+478.75 hasta 0+920.12), para ello se realizará el corte de terreno respetando los planos de perfil longitudinal y posteriormente será rellenado con material adecuado en el orden que a continuación se detalla: la sub rasante será pedraplenado con un espesor de 0.50 metros; seguidamente se conformará la sub base con un espesor de 0.20 metros (50% material ligante+50% hormigón); la sub base será compactado al 100% de la máxima densidad seca en el ensayo próctor modificado, y finalmente se colocará el pavimento rígido de 0.20 metros.
- Las veredas a reconstruir tienen un ancho mínimo de 1.31 metros, destinado para tránsito peatonal, el concreto a utilizar es de resistencia f'c=175 kg/cm2, en ella se ejecutará el bruñado, coloreado como indican los planos. Los sardineles llevan un ancho de 0.15 metros, altura 0.40 metros, el concreto a utilizar es de resistencia f'c=175 kg/cm2.
- Para la evacuación de aguas pluviales, se propone la construcción de cuneta tipo I de ancho 0.50 m. y espesor variable (0.16-0.20 mts.); el concreto a utilizar es de resistencia f'c=175 kg/cm2., en la intersección de las vías se propone la construcción de cuneta tipo II de ancho 1.00 m. y espesor 0.20 mts.; el concreto a utilizar es de resistencia f'c=210 kg/cm2. Las cunetas servirán para la evacuación de aguas pluviales; una pendiente adecuada no permite la sedimentación de sólidos; garantizándose la estabilidad y durabilidad del



pavimento proyectado.

- La señalización horizontal de la vía consiste en pintar el pase peatonal; flechas direccionales tipo I (frente y voltea); flechas direccionales tipo II (frente); flechas direccionales tipo III (frente y voltea ambos lados); línea de parada; línea central de parada; línea discontinua, las señales informativas consisten en el colocado del nombre de las calles en las paredes.
- El pavimento flexible es más propenso a la oxidación y debilitamiento por efectos de la humedad y factores climatológicos diversos, mientras que un pavimento rígido presenta durabilidad, mayor tiempo de serviciabilidad, por estas consideraciones técnicas se ha optado construir con pavimento rígido las vías arriba mencionadas.

3.5. Diseño de pavimento para infraestructura vial

Del componente infraestructura vehicular

De los estudios básicos para determinar el diseño utilizado el Método ASSTHO 93, se ha determinado Con el Pavimento rígido de Calzada con carpeta de concreto f´c = 245 kg/cm² y recapeo con carpeta asfáltica E=2.5", ancho variable (10 m a 9 m) y e= 0.10 m. (6,220.52 m2-446.61 ml) y e= 2.5" (3, 265.10 - 451.82 ml) respectivamente y Construcción de Veredas con losa de concreto f´c = 175 kg/cm²; E 10 cm acabado coloreado, Construcción de Cunetas Laterales Tipo I de concreto f´c = 175 kg/cm² y Tipo II de concreto f´c = 245 kg/cm² y Señalización en pavimento y sardineles; los habitantes del área de influencia directa e indirecta ya no estarán expuestos a sufrir accidentes de tránsito especialmente en temporadas de Iluvias; vía que se vuelve difíciles de transitar.

El servicio que será intervenido en el presente es la infraestructura vehicular, peatonal y obras complementarias; dicha ejecución del proyecto permitirá mejor la accesibilidad a las viviendas de las familias beneficiado con el ahorro de gastos de transporte urbano en las familias, costos de mantenimiento de las viviendas entre otros.



Del componente infraestructura peatonal

Construcción de 1,585.32 m² (1,557.19 ml) de veredas con losa de concreto f´c=175 kg/cm²n ancho variable (1.96 m a 3.00 m) y espesor de 0.10 m; acabado coloreado.

Componente obras complementarias

Construcción de 329. 15 m² cunetas laterales tipo I de concreto f´c=175 kg/cm² y 19.40 m² cunetas laterales tipo II de concreto f´c=245 kg/cm².

Señalización vial con pintura en sardineles 835.97 m² y en pavimento 710.29 m².

3.6. Costos y presupuesto

TABLA Na 12: Presupuesto base

| | PRE | SUPUESTO BASE | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------|
| 001 | CONSTRUCCION DE CALZADA | | | 1.140.992,50 |
| 002 | CONSTRUCCION DE VEREDAS | | | 224.312,06 |
| 003 | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES | | , | 64.250,45 |
| 004 | IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION | | | 12.164,25 |
| | | (CD) | S/. | 1.441.719,26 |
| | COSTO DIRECTO | | · | 1.441.719,26 |
| | GASTOS GENERALES (15.00%) | | | 216.257,89 |
| | SUPERVISION (3.40%) | | | 49.018,45 |
| | LIQUIDACION (1.80%) | | | 25.950,95 |
| | EXPEDIENTE TECNICO (4.30%) | | | 61.993,93 |
| | SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.35%) | | | 5.046,02 |
| | | | | |
| | TOTAL_PRESUPUESTO | | | 1.799.986,50 |
| | | Descompuesto del costo directo | | |
| | | MANO DE OBRA | S/. | 189.237,08 |
| | | MATERIALES | S/. | 881.496,27 |
| | | EQUIPOS | S/. | 370.985,91 |
| | | Total descompuesto costo directo | S/. | 1.441.719,26 |

Fuente: Elaboración propia



IV. DISCUSIÓN

- ✓ El estudio básico de ingeniería nos permite a determinar con mayor facilidad las necesidades y alternativas de nuestra propuesta adecuada según los parámetros establecidos.
- ✓ Para conformación de sub base, el material a usar según el CBR de valor bajo, se utiliza fragmentos gruesos y compactar con un buen grado. El cual permitirá una mejora en el suelo rasante.
- ✓ En el estudio de mecánica de suelos se debe afirmar los trabajos de campo los resultados obtenidos las muestras y se concluye que no existe dificultades mayores para ejecuta la pavimentación de vías.
- ✓ Se afirma los resultados de CBR en laboratorio de suelos, con el manual de diseño de caminos en respeta al espesor de losa de concreto.



CONCLUSIONES

OE1: Según el diagnóstico situacional llevada en campo, se ha determinado que el estado de la infraestructura vial, es deficiente por la pérdida de la calzada, veredas y obras complementarias, generando problemas en el tránsito vehicular y peatonal en toda la calle de jr. Sucre. La principal característica de la vía propuestas en el estudio como metas es construcción de calzada, construcción de veredas y construcción de obras complementarias:

OE2: Según los resultados se ha realizado el levantamiento topográfico siendo el resultado se tiene una longitud a intervenir es de 8,803.11 m2, se ha determinado que se tiene un pendiente negativo de 0.6X1000 con dirección de Sur a Nor-Este, observándose la misma topografía a lo largo de las vías de ciudad de la proyectada, en referente al pendiente se tiene un terreno con pendientes mayores de +5% haciendo el uso correcto de los equipos topográficos que se han utilizado con previo certificado de calibración.

- Según los resultados en estudio de tráfico vehicular de diferentes clases, se ha realizado el conteo de flujo vehicular en 03 lugares estratégicos de ambos sentidos, siendo un total de 36.510 de volumen vehicular, se ha proyectado un 2.00%. de tasa de crecimiento para automóviles, camioneta rural, para microbuses, ómnibus 1.50%. el punto pico se ha determinado en horas de la mañana y tarde, con el resultado obtenido se ha llegado a una conclusión que la infraestructura vial requiere un diseño de pavimento rígido por el volumen de tránsito vehicular y peatonal.
- Según los estudios de mecánica de suelo Los suelos de fundación están compuestos de arcillas de mediana plasticidad, arcillas de baja plasticidad, limos de baja plasticidad de tipo CL y algunas gravosas de tipo SP. El valor de CBR mínimo es de 11.10 %. Para ello para sub base se requiere hormigón y los agregados áridos de las canteras que cumplen los requisitos.



- OE3: Según los resultados de estudios básicos, el tipo de diseño por criterio técnico y manual de pavimentos aplicando método ASSTHO se ha determinado un diseño de pavimento rígido, con un espesor de 0.20m. de losa de concreto f´c=245 kg/cm² y para las veredas y cunetas con losa de concreto f´c = 175 kg/cm² con sus respectivas señalizaciones y sardineles
- OE4: Para el presente proyecto se ha estimado un presupuesto base de s/. 1.799.986,50 nuevos soles, estará sujeto a la actualización de oferta y demanda de los insumos.



RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda durante la nivelación considerar el esponjamiento de la sub rasante y sub base.
- ✓ Se recomienda realizar reparación y mantenimiento de la red de agua y desagüe, con cuidado.
- ✓ Se recomienda usar un material grueso o fragmentos de rocas para conformación de sub base, de esta forma se mejora suelo rasante.
- ✓ Se recomienda compactar bien hasta 95 % de la máxima densidad en la conformación de la capa base granular.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Calla, E. (2015). Pavimentación de los jirones Achaya, Manco Capac, Conde de lumus, Arica y Puno de la municipalidad distrital de Caminaca Azángaro. Tesis pregrado. Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú.
- Gaspar, R. (2010). Diseño del pavimento rígido del camino que conduce a la aldea El Guayabal, Municipio de Estanzuela del departamento de Zacapa Trabajo de graduación. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Mayta, J. (2019). Diseño de estructura de pavimento rígido para mejoramiento de principales vías de la UU.VV. pochoccota en la provincia de Andahuaylas región Apurímac. Tesis pregrado. Universidad nacional Federico Villareal, Lima.
- Mora, A. & Argüelles, C. (2015). Diseño y construcción de pavimento rígido para la urbanización Caballero y Góngora, municipio de Honda Tolima.

 Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2014). *Diseño Geométrico* de *carreteras*. Lima, Perú.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2016). Manual de puentes. Lima Perú.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2011). *Manual de hidrología, hidráulica y drenaje.* Lima Perú.



ANEXOS



ANEXO 01: PANEL FOTOGRAFICO DEL LUGAR.




FOTO N° 01: EN LA FOTOGRAFÍA APRECIAMOS LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTERSECCION JR. SUCRE - JR. MIRAFLORES, SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, POR LO QUE SE REQUIERE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDAS Y CUNETAS PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES





FOTO N° 02: EN LA FOTOGRAFÍA APRECIAMOS LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTERSECCION JR. SUCRE - JR. SAN AGUSTIN, SE OBSERVA QUE EL PAVIMENTO EXISTENTE HA SIDO CUBIERTO POR MASAS DE TIERRA, OCASIONANDO LA ACUMULACION DE LODO Y AGUA EN EPOCAS DE LLUVIA, DIFICULTANDO EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, POR LO QUE SE REQUIERE EN FORMA URGENTE LA CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDAS Y CUNETAS PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.



FOTO N° 03: EN LA FOTOGRAFÍA APRECIAMOS LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTERSECCION JR. SUCRE - JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CALZADA DERECHA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LA MISMA QUE DIFICULTA EL TRANSITO VEHICULAR, POR LO QUE SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE SU PROYECTO VIAL Y TODOS SUS COMPONENTES



ANEXO 02: PUNTOS TOPOGRAFICOS

DATOS DE COORDENADAS ABSOLUTAS:

| PUNTOS | NORTE | ESTE | COTA | DESCRIPCION |
|--------|------------|-----------|---------|-------------|
| 5 | 8288118.26 | 380370 | 3832.72 | BM 2 |
| 6 | 8288159.74 | 380521.28 | 3832.65 | ESQ CUADRA |
| 7 | 8288158.21 | 380524.03 | 3832.79 | ESQ CUADRA |
| 8 | 8288137.78 | 380531.38 | 3832.77 | ESQ CUADRA |
| 9 | 8288133.73 | 380557.59 | 3832.66 | ESQ CUADRA |
| 10 | 8288178.85 | 380578.81 | 3832.57 | ESQ CUADRA |
| 11 | 8288180.83 | 380580.79 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 12 | 8288189.43 | 380604.13 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 13 | 8288205.76 | 380608.69 | 3832.74 | ESQ CUADRA |
| 14 | 8288199.78 | 380591.42 | 3832.91 | ESQ CUADRA |
| 15 | 8288201.83 | 380589.63 | 3832.96 | ESQ CUADRA |
| 16 | 8288215.23 | 380595.77 | 3832.86 | ESQ CUADRA |
| 17 | 8288218.69 | 380570.35 | 3832.68 | ESQ CUADRA |
| 18 | 8288186.64 | 380555.44 | 3832.74 | ESQ CUADRA |
| 19 | 8288183.52 | 380550.55 | 3832.57 | POST |
| 20 | 8288168.37 | 380547.94 | 3832.33 | POST |
| 21 | 8288166.89 | 380536.37 | 3832.29 | POST |
| 22 | 8288145.25 | 380529.85 | 3832.57 | POST |
| 23 | 8288134.05 | 380531.61 | 3832.78 | POST |
| 24 | 8288136.02 | 380556.91 | 3832.59 | POST |
| 25 | 8288158.65 | 380567.54 | 3832.77 | POST |
| 26 | 8288178.68 | 380577.14 | 3832.61 | POST |
| 27 | 8288182.85 | 380582.54 | 3832.51 | POST |
| 28 | 8288184.24 | 380585.23 | 3832.39 | POST |
| 29 | 8288205.03 | 380566.05 | 3832.58 | POST |



| 30 | 8288148.3 | 380478.35 | 3832.63 | PA |
|----|------------|-----------|---------|------------|
| 31 | 8288178.99 | 380534.93 | 3832.56 | BM 1 |
| 32 | 8288179.1 | 380534.51 | 3832.57 | ESQ CUADRA |
| 33 | 8288180.09 | 380532.37 | 3832.57 | ESQ CUADRA |
| 34 | 8288211.78 | 380520.78 | 3832.63 | ESQ CUADRA |
| 35 | 8288215.76 | 380519.33 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 36 | 8288208.5 | 380506 | 3832.6 | ESQ CUADRA |
| 37 | 8288205.69 | 380504.65 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 38 | 8288199.66 | 380487.85 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 39 | 8288193.66 | 380471.13 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 40 | 8288194.84 | 380468.27 | 3832.62 | ESQ CUADRA |
| 41 | 8288193.43 | 380454.13 | 3832.92 | ESQ CUADRA |
| 42 | 8288157.08 | 380467.26 | 3832.57 | ESQ CUADRA |
| 43 | 8288154.4 | 380466.01 | 3832.58 | ESQ CUADRA |
| 44 | 8288149.76 | 380453.45 | 3832.59 | PARED |
| 45 | 8288142.21 | 380432.4 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 46 | 8288138.56 | 380416.43 | 3832.66 | ESQ CUADRA |
| 47 | 8288136.11 | 380415.21 | 3832.6 | ESQ CUADRA |
| 48 | 8288123.06 | 380419.47 | 3832.59 | ESQ CUADRA |
| 49 | 8288122.22 | 380421.44 | 3832.61 | ESQ CUADRA |
| 50 | 8288129.15 | 380436.77 | 3832.58 | ESQ CUADRA |
| 51 | 8288135.3 | 380453.74 | 3832.72 | PARED |
| 52 | 8288141.29 | 380470.48 | 3832.6 | ESQ CUADRA |
| 53 | 8288139.93 | 380473.35 | 3832.57 | ESQ CUADRA |
| 54 | 8288123.49 | 380479.27 | 3832.56 | PARED |
| 55 | 8288127.01 | 380492.7 | 3832.58 | PARED |
| 56 | 8288144.81 | 380486.4 | 3832.71 | ESQ CUADRA |
| 57 | 8288147.26 | 380487.54 | 3832.6 | ESQ CUADRA |
| 58 | 8288153.4 | 380504.23 | 3832.75 | PARED |



| 59 | 8288177.75 | 380535.21 | 3832.56 | BOR VED |
|----|------------|-----------|---------|-----------|
| 60 | 8288183.83 | 380552.14 | 3832.57 | BOR VED |
| 61 | 8288179.05 | 380531.01 | 3832.56 | BOR VED |
| 62 | 8288183.8 | 380529.13 | 3832.57 | BOR VED |
| 63 | 8288182.63 | 380516.21 | 3832.63 | POST |
| 64 | 8288171.51 | 380517.5 | 3832.49 | POST |
| 65 | 8288183.09 | 380493.33 | 3832.42 | POST |
| 66 | 8288176.5 | 380473.58 | 3832.45 | POST |
| 67 | 8288159.96 | 380467.65 | 3832.53 | POST |
| 68 | 8288188.95 | 380457.44 | 3832.62 | BOR VED |
| 69 | 8288157.02 | 380468.73 | 3832.55 | BOR VED |
| 70 | 8288153.38 | 380467.06 | 3832.54 | BOR VED |
| 71 | 8288151.97 | 380463.18 | 3832.55 | POST |
| 72 | 8288141.75 | 380435.09 | 3832.55 | POST |
| 73 | 8288140.83 | 380431.85 | 3832.55 | BOR VED |
| 74 | 8288133.13 | 380443.59 | 3832.68 | POST |
| 75 | 8288133.06 | 380443.88 | 3832.74 | BOR VED |
| 76 | 8288136.56 | 380453.26 | 3832.72 | BOR VED |
| 77 | 8288142.86 | 380470.59 | 3832.56 | BOR VED |
| 78 | 8288140.96 | 380474.45 | 3832.56 | BOR VED |
| 79 | 8288124.04 | 380480.61 | 3832.53 | BOR VED |
| 80 | 8288127.38 | 380491 | 3832.59 | BOR VED |
| 81 | 8288136.84 | 380487.65 | 3832.54 | BOR VED |
| 82 | 8288144.66 | 380484.92 | 3832.94 | BOR VED |
| 83 | 8288148.3 | 380486.27 | 3832.49 | BOR VED |
| 84 | 8288149.33 | 380488.37 | 3832.51 | POST |
| 85 | 8288155.16 | 380504.05 | 3832.85 | BOR VED |
| 86 | 8288113.14 | 380380 | 3832.58 | PA |
| 87 | 8288143.24 | 380454.38 | 3832.66 | EJE CALLE |



| 88 | 8288125.18 | 380378.51 | 3832.61 | ESQ CUADRA |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 89 | 8288134.58 | 380431.75 | 3832.63 | EJE CALL |
| 90 | 8288122.44 | 380371.19 | 3832.78 | ESQ CUADRA |
| 91 | 8288132.5 | 380425.75 | 3832.46 | BUZ |
| 92 | 8288105.4 | 380377.33 | 3832.78 | ESQ CUADRA |
| 93 | 8288123.73 | 380401.66 | 3832.62 | EJE CALL |
| 94 | 8288108.46 | 380385.02 | 3832.64 | ESQ CUADRA |
| 95 | 8288115.38 | 380377.75 | 3832.41 | BUZ |
| 96 | 8288091.39 | 380391.25 | 3832.71 | PARED |
| 97 | 8288088.66 | 380383.51 | 3832.71 | PARED |
| 98 | 8288107.02 | 380354.27 | 3832.62 | EJE CALL |
| 99 | 8288106.75 | 380374.72 | 3832.8 | ESQ CUADRA |
| 100 | 8288105.98 | 380336.66 | 3832.75 | BOR VED |
| 101 | 8288103.98 | 380367.12 | 3832.49 | BOR VED |
| 102 | 8288105.26 | 380366.51 | 3832.48 | BOR VED |
| 103 | 8288106.42 | 380332.49 | 3832.97 | BOR VED |
| 104 | 8288100.54 | 380357.67 | 3832.76 | BOR VED |
| 105 | 8288101.58 | 380357.2 | 3832.76 | POST |
| 106 | 8288098.73 | 380332.01 | 3832.77 | BUZ |
| 107 | 8288098.45 | 380347.77 | 3832.75 | POST |
| 108 | 8288094.51 | 380340.66 | 3832.77 | ESQ CUADRA |
| 109 | 8288092.07 | 380329.68 | 3832.72 | POST |
| 110 | 8288089.55 | 380326.59 | 3832.74 | PARED |
| 111 | 8288088.72 | 380288.2 | 3832.87 | ESQ CUADRA |
| 112 | 8288077.39 | 380293.31 | 3832.78 | ESQ CUADRA |
| 113 | 8288080.25 | 380282.61 | 3832.71 | BUZ |
| 114 | 8288073.65 | 380277.04 | 3832.55 | BOR VED |
| 115 | 8288080.34 | 380283.11 | 3832.75 | PA |
| 116 | 8288086.83 | 380296.68 | 3832.71 | EJE CALL |



| 117 | 8288092.33 | 380310.81 | 3832.76 | EJE CALL |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 118 | 8288096.88 | 380327.47 | 3832.83 | EJE CALL |
| 119 | 8288102.92 | 380343.51 | 3832.83 | EJE CALL |
| 120 | 8288109.79 | 380359.94 | 3832.71 | EJE CALL |
| 121 | 8288113.29 | 380368.04 | 3832.58 | EJE CALL |
| 122 | 8288077.99 | 380282.67 | 3832.74 | PA |
| 123 | 8288099.39 | 380332.83 | 3832.79 | EJE CALL |
| 124 | 8288094.67 | 380320.8 | 3832.63 | EJE CALL |
| 125 | 8288090.74 | 380310.13 | 3832.74 | EJE CALL |
| 126 | 8288085.76 | 380297.26 | 3832.69 | EJE CALL |
| 127 | 8288092.63 | 380286.76 | 3832.73 | POST |
| 128 | 8288099.79 | 380285.71 | 3832.75 | PARED |
| 129 | 8288099 | 380284.35 | 3832.72 | BOR VED |
| 130 | 8288091.94 | 380273.15 | 3832.69 | BOR VED |
| 131 | 8288091.37 | 380271.77 | 3832.74 | PARED |
| 132 | 8288085.6 | 380275.32 | 3832.79 | BOR VED |
| 133 | 8288083.88 | 380274.88 | 3832.79 | BOR VED |
| 134 | 8288085.06 | 380273.94 | 3832.81 | ESQ CUADRA |
| 135 | 8288081.29 | 380267.05 | 3832.78 | POST |
| 136 | 8288082.41 | 380266.5 | 3832.79 | PARED |
| 137 | 8288077.07 | 380251.66 | 3832.8 | PARED |
| 138 | 8288075.75 | 380252.24 | 3832.77 | BOR VED |
| 139 | 8288071.57 | 380236.4 | 3832.8 | ESQ CUADRA |
| 140 | 8288070.22 | 380236.87 | 3832.79 | BOR VED |
| 141 | 8288071.49 | 380239.73 | 3832.77 | POST |
| 142 | 8288068.23 | 380220.55 | 3832.78 | ESQ CUADRA |
| 143 | 8288068.16 | 380222.11 | 3832.75 | BOR VED |
| 144 | 8288064.38 | 380220.26 | 3832.74 | BOR VED |
| 145 | 8288065.55 | 380219.2 | 3832.74 | ESQ CUADRA |



| 146 | 8288048.31 | 380212.51 | 3832.69 | ESQ CUADRA |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 147 | 8288049.5 | 380211.92 | 3832.79 | BOR VED |
| 148 | 8288050.73 | 380214.69 | 3832.72 | POST |
| 149 | 8288049.96 | 380213.41 | 3832.77 | POST |
| 150 | 8288052.85 | 380220.99 | 3832.69 | BOR VED |
| 151 | 8288056.5 | 380231.24 | 3832.75 | BOR VED |
| 152 | 8288055.3 | 380231.78 | 3832.69 | PARED |
| 153 | 8288060.27 | 380241.98 | 3832.65 | POST |
| 154 | 8288066.99 | 380259.48 | 3832.92 | POST |
| 155 | 8288065.46 | 380260.01 | 3832.63 | PARED |
| 156 | 8288070.42 | 380270.17 | 3832.47 | POST |
| 157 | 8288070.83 | 380270.94 | 3832.49 | BOR VED |
| 158 | 8288071.54 | 380276.83 | 3832.47 | ESQ CUADRA |
| 159 | 8288072.9 | 380276.45 | 3832.44 | BOR VED |
| 160 | 8288070.87 | 380280.33 | 3832.46 | BOR VED |
| 161 | 8288070.36 | 380279.18 | 3832.46 | ESQ CUADRA |
| 162 | 8288060.39 | 380282.71 | 3832.45 | PARED |
| 163 | 8288057.81 | 380285.71 | 3832.82 | POST |
| 164 | 8288060.78 | 380295.26 | 3832.73 | BOR VED |
| 165 | 8288061.18 | 380296.45 | 3832.8 | PARED |
| 166 | 8288074.26 | 380290.85 | 3832.77 | BOR VED |
| 167 | 8288078.72 | 380292.93 | 3832.76 | BOR VED |
| 169 | 8288074.61 | 380292.05 | 3832.8 | ESQ CUADRA |
| 170 | 8288079.06 | 380274.95 | 3832.69 | EJE CALL |
| 171 | 8288076 | 380266.44 | 3832.87 | EJE CALL |
| 172 | 8288072.88 | 380257.45 | 3832.73 | EJE CALL |
| 173 | 8288069.33 | 380248.72 | 3832.82 | EJE CALL |
| 174 | 8288066.41 | 380239.77 | 3832.82 | EJE CALL |
| 175 | 8288062.7 | 380229.82 | 3832.74 | EJE CALL |



| 176 | 8288059.13 | 380221.57 | 3832.69 | EJE CALL |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 177 | 8288049.75 | 380202.96 | 3832.69 | PA |
| 178 | 8288075.66 | 380233.32 | 3832.79 | BOR VED |
| 179 | 8288076.12 | 380234.64 | 3832.83 | PARED |
| 180 | 8288046.02 | 380211.35 | 3832.71 | ESQ CUADRA |
| 181 | 8288045.71 | 380210.15 | 3832.69 | BOR VED |
| 182 | 8288041.04 | 380211.41 | 3832.91 | BOR VED |
| 183 | 8288036.05 | 380202.08 | 3832.77 | BOR VED |
| 184 | 8288035.43 | 380200.6 | 3832.8 | PARED |
| 185 | 8288041.37 | 380198.41 | 3832.77 | ESQ CUADRA |
| 186 | 8288042.33 | 380195.99 | 3832.76 | ESQ CUADRA |
| 187 | 8288043.82 | 380195.48 | 3832.73 | BOR VED |
| 188 | 8288042.58 | 380199.59 | 3832.76 | BOR VED |
| 189 | 8288041.08 | 380187.99 | 3832.74 | BOR VED |
| 190 | 8288039.61 | 380188.35 | 3832.75 | PARED |
| 191 | 8288053.46 | 380185.93 | 3832.87 | ESQ CUADRA |
| 192 | 8288052.11 | 380186.36 | 3832.8 | BOR VED |
| 193 | 8288052.55 | 380182.26 | 3832.76 | BOR VED |
| 194 | 8288050.79 | 380177.11 | 3832.72 | BOR VED |
| 195 | 8288048.25 | 380175.54 | 3832.7 | BOR VED |
| 196 | 8288049.4 | 380174.58 | 3832.71 | ESQ CUADRA |
| 197 | 8288051.17 | 380175.6 | 3832.74 | ESQ CUADRA |
| 198 | 8288053.08 | 380176.25 | 3832.66 | BOR VED |
| 199 | 8288052.65 | 380175.12 | 3832.75 | PARED |
| 200 | 8288043.69 | 380163.19 | 3832.72 | BOR VED |
| 201 | 8288045.03 | 380162.54 | 3832.88 | PARED |
| 202 | 8288037.04 | 380143.82 | 3832.75 | POST |
| 203 | 8288037.03 | 380140.36 | 3832.89 | ESQ CUADRA |
| 204 | 8288035.64 | 380140.78 | 3832.84 | BOR VED |



| 205 | 8288020.72 | 380135.66 | 3832.81 | ESQ CUADRA |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 206 | 8288022.13 | 380135.08 | 3832.8 | BOR VED |
| 207 | 8288024.92 | 380142.58 | 3832.87 | POST |
| 208 | 8288024.92 | 380143.74 | 3832.71 | POST |
| 209 | 8288029.62 | 380156.42 | 3832.74 | BOR VED |
| 210 | 8288028.34 | 380157.1 | 3832.74 | PARED |
| 211 | 8288038.18 | 380179.09 | 3833.17 | POST |
| 212 | 8288041.14 | 380187.98 | 3832.75 | BOR VED |
| 213 | 8288039.64 | 380188.37 | 3832.75 | PARED |
| 214 | 8288049.31 | 380193.79 | 3832.8 | EJE CALL |
| 215 | 8288045.24 | 380182.23 | 3832.79 | EJE CALL |
| 216 | 8288042.15 | 380173.62 | 3832.81 | EJE CALL |
| 217 | 8288038.92 | 380164.76 | 3832.71 | EJE CALL |
| 218 | 8288035.91 | 380156.51 | 3832.86 | EJE CALL |
| 219 | 8288033.62 | 380148.21 | 3832.92 | EJE CALL |
| 220 | 8288030.55 | 380139.97 | 3833 | EJE CALL |
| 221 | 8288025.9 | 380135.5 | 3832.77 | PA |
| 222 | 8288035.59 | 380137.91 | 3832.84 | BOR VED |
| 223 | 8288037.7 | 380135.87 | 3832.85 | BOR VED |
| 224 | 8288038.38 | 380137.59 | 3832.88 | ESQ CUADRA |
| 225 | 8288048.77 | 380133.84 | 3832.84 | PARED |
| 226 | 8288048.14 | 380132.05 | 3832.82 | BOR VED |
| 227 | 8288046.38 | 380124.1 | 3832.94 | SARD |
| 228 | 8288038.59 | 380126.94 | 3832.94 | SARD |
| 229 | 8288036.9 | 380122.36 | 3832.92 | SARD |
| 230 | 8288034.74 | 380128.11 | 3833 | BOR VED |
| 231 | 8288032.55 | 380126.4 | 3833.01 | BOR VED |
| 232 | 8288033.26 | 380123.78 | 3833.09 | BOR VED |
| 233 | 8288045.14 | 380119.33 | 3832.91 | SARD |



| 234 | 8288036.91 | 380122.35 | 3832.91 | SARD |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 236 | 8288035.06 | 380114.41 | 3832.81 | BOR VED |
| 237 | 8288033.17 | 380113.12 | 3832.85 | PARED |
| 238 | 8288029.79 | 380114.27 | 3832.84 | ESQ CUADRA |
| 239 | 8288027.19 | 380113.07 | 3832.84 | ESQ CUADRA |
| 240 | 8288025.88 | 380113.46 | 3832.82 | BOR VED |
| 241 | 8288027.57 | 380115.81 | 3832.84 | BOR VED |
| 242 | 8288029.06 | 380116.32 | 3832.82 | BOR VED |
| 243 | 8288024.32 | 380109.22 | 3832.9 | BOR VED |
| 244 | 8288025.6 | 380108.73 | 3832.88 | PARED |
| 245 | 8288011.31 | 380068.65 | 3833.04 | PARED |
| 246 | 8288010.09 | 380069.26 | 3832.97 | BOR VED |
| 247 | 8288007.47 | 380061.7 | 3832.97 | POST |
| 248 | 8288008.33 | 380060.45 | 3832.9 | PARED |
| 249 | 8288006.92 | 380059.99 | 3832.88 | BOR VED |
| 250 | 8287996.14 | 380063 | 3832.93 | BOR VED |
| 251 | 8287994.58 | 380063.22 | 3833.02 | PARED |
| 252 | 8288004.08 | 380089.72 | 3832.78 | PARED |
| 253 | 8288005.46 | 380089.48 | 3832.98 | POST |
| 254 | 8288009.16 | 380099.45 | 3832.74 | BOR VED |
| 255 | 8288009.12 | 380098.74 | 3832.92 | POST |
| 256 | 8288007.54 | 380099.18 | 3832.74 | PARED |
| 257 | 8288013.13 | 380120.18 | 3832.84 | ESQ CUADRA |
| 258 | 8288014 | 380122.58 | 3832.8 | BOR VED |
| 259 | 8288015.65 | 380116.88 | 3833.03 | BOR VED |
| 260 | 8288014.01 | 380117.11 | 3832.91 | ESQ CUADRA |
| 261 | 8288008.6 | 380124.46 | 3832.81 | BOR VED |
| 262 | 8288007.86 | 380122.08 | 3832.84 | PARED |
| 263 | 8288013.6 | 380133.29 | 3832.81 | BOR VED |



| 264 | 8288017.35 | 380132.09 | 3832.8 | BOR VED |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 265 | 8288019.32 | 380131.99 | 3832.8 | BOR VED |
| 266 | 8288022.12 | 380135.05 | 3832.76 | BOR VED |
| 267 | 8288018.33 | 380134.41 | 3832.85 | ESQ CUADRA |
| 268 | 8288033.66 | 380127.74 | 3833.01 | BM 3 |
| 269 | 8288020.02 | 380119.49 | 3832.77 | EJE CALL |
| 270 | 8288022.89 | 380118.31 | 3832.76 | EJE CALL |
| 271 | 8288019.25 | 380115.95 | 3832.57 | EJE CALL |
| 272 | 8288021.5 | 380114.96 | 3832.57 | EJE CALL |
| 273 | 8288018.12 | 380108.07 | 3832.62 | EJE CALL |
| 274 | 8288015.29 | 380100.22 | 3832.62 | EJE CALL |
| 275 | 8288012.24 | 380091.5 | 3832.62 | EJE CALL |
| 276 | 8288009.12 | 380083.08 | 3832.64 | EJE CALL |
| 277 | 8288005.54 | 380072.77 | 3832.67 | EJE CALL |
| 278 | 8288002.38 | 380063.36 | 3832.69 | EJE CALL |
| 279 | 8287999.45 | 380055.85 | 3832.69 | EJE CALL |
| 280 | 8287996.92 | 380046.24 | 3832.68 | EJE CALL |
| 281 | 8287994.16 | 380038.01 | 3832.69 | EJE CALL |
| 282 | 8287991.83 | 380013.64 | 3832.68 | PA |
| 283 | 8287981.73 | 380027.35 | 3832.86 | ESQ CUADRA |
| 284 | 8287979.13 | 380025.94 | 3832.87 | ESQ CUADRA |
| 285 | 8287979.03 | 380024.57 | 3833.01 | BOR VED |
| 286 | 8287982.67 | 380026.36 | 3832.85 | BOR VED |
| 287 | 8287973.41 | 380027.94 | 3832.97 | PARED |
| 288 | 8287972.99 | 380026.5 | 3832.96 | BOR VED |
| 289 | 8287970.67 | 380017.98 | 3832.96 | BOR VED |
| 290 | 8287970.56 | 380016.45 | 3833 | PARED |
| 291 | 8287975.43 | 380014.71 | 3832.94 | ESQ CUADRA |
| 292 | 8287976.31 | 380012.59 | 3832.95 | ESQ CUADRA |



| 293 | 8287977.96 | 380012.58 | 3832.91 | BOR VED |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 294 | 8287976.43 | 380015.88 | 3832.96 | BOR VED |
| 295 | 8287977.56 | 380011.48 | 3832.84 | POST |
| 296 | 8287971.99 | 379996.07 | 3832.87 | BOR VED |
| 297 | 8287970.61 | 379996.44 | 3832.89 | PARED |
| 298 | 8287967.27 | 379983.6 | 3833 | POST |
| 299 | 8287966.12 | 379983.94 | 3832.95 | PARED |
| 300 | 8287956.47 | 379957.25 | 3832.98 | ESQ CUADRA |
| 301 | 8287957.87 | 379956.72 | 3832.97 | BOR VED |
| 302 | 8287958.35 | 379958.67 | 3832.95 | POST |
| 303 | 8287969.58 | 379955.83 | 3832.98 | BOR VED |
| 304 | 8287970.78 | 379955.53 | 3832.98 | ESQ CUADRA |
| 305 | 8287979.6 | 379983.71 | 3832.85 | BOR VED |
| 306 | 8287980.91 | 379983.22 | 3832.92 | PARED |
| 307 | 8287988.12 | 380007.19 | 3832.96 | POST |
| 308 | 8287989.14 | 380010.23 | 3832.97 | BOR VED |
| 309 | 8287991.01 | 380011.07 | 3832.96 | BOR VED |
| 310 | 8287990.98 | 380009.07 | 3833 | ESQ CUADRA |
| 311 | 8287989.96 | 380008.6 | 3833 | ESQ CUADRA |
| 312 | 8287998.37 | 380008.43 | 3832.95 | BOR VED |
| 313 | 8287997.76 | 380006.61 | 3832.99 | PARED |
| 314 | 8288008.06 | 380057.61 | 3832.84 | BOR VED |
| 315 | 8288018.39 | 380052.74 | 3833.05 | ESQ CUADRA |
| 316 | 8288019.44 | 380053.98 | 3833 | PARED |
| 317 | 8287982.65 | 380009.18 | 3832.78 | EJE CALL |
| 318 | 8287979.97 | 379999.95 | 3832.76 | EJE CALL |
| 319 | 8287976.74 | 379990.92 | 3832.79 | EJE CALL |
| 320 | 8287969.09 | 379971.19 | 3832.82 | EJE CALL |
| 321 | 8287965.93 | 379962.33 | 3832.78 | EJE CALL |



| 322 | 8287960.52 | 379947.43 | 3832.82 | BUZ |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 323 | 8287948.8 | 379931.77 | 3832.99 | BOR VED |
| 324 | 8287945.51 | 379926.71 | 3833.03 | PARED |
| 325 | 8287937.49 | 379903.99 | 3833.07 | PARED |
| 326 | 8287937.33 | 379899.88 | 3833.08 | BOR VED |
| 327 | 8287921.44 | 379859.45 | 3833.23 | ESQ CUADRA |
| 328 | 8287922.55 | 379859.03 | 3833.24 | BOR VED |
| 329 | 8287923.34 | 379861.54 | 3833.08 | POST |
| 330 | 8287924.27 | 379856.67 | 3833.06 | PA |
| 331 | 8287932.06 | 379868.88 | 3833 | EJE CALL |
| 332 | 8287934.86 | 379876.46 | 3832.97 | EJE CALL |
| 333 | 8287937.24 | 379883.08 | 3832.95 | EJE CALL |
| 334 | 8287940.25 | 379890.24 | 3832.91 | EJE CALL |
| 335 | 8287943.55 | 379898.7 | 3832.92 | EJE CALL |
| 336 | 8287950.38 | 379918.86 | 3832.91 | EJE CALL |
| 337 | 8287956.42 | 379936.2 | 3832.86 | EJE CALL |
| 338 | 8287962.59 | 379953.21 | 3832.77 | EJE CALL |
| 339 | 8287964.82 | 379959.22 | 3832.81 | EJE CALL |
| 340 | 8287967.69 | 379967.37 | 3832.8 | EJE CALL |
| 341 | 8287974.69 | 379986.94 | 3832.79 | EJE CALL |
| 342 | 8287978.26 | 379996.83 | 3832.74 | EJE CALL |
| 343 | 8287981.64 | 380006.38 | 3832.77 | EJE CALL |
| 344 | 8287985.66 | 380017.39 | 3832.75 | BUZ |
| 345 | 8287968.15 | 379951.69 | 3832.73 | BOR VED |
| 346 | 8287970.72 | 379950.56 | 3832.9 | BOR VED |
| 347 | 8287971.79 | 379952.9 | 3832.9 | ESQ CUADRA |
| 348 | 8287963.87 | 379939.91 | 3832.83 | BOR VED |
| 349 | 8287964 | 379936.64 | 3832.96 | ESQ CUADRA |
| 350 | 8287962.89 | 379937.01 | 3832.96 | BOR VED |



| 351 | 8287951.39 | 379904.67 | 3833.01 | POST |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 352 | 8287952.56 | 379904.16 | 3833.01 | PARED |
| 353 | 8287950.52 | 379902.4 | 3833.02 | BOR VED |
| 354 | 8287943.05 | 379881.51 | 3833.04 | BOR VED |
| 355 | 8287944.13 | 379880.81 | 3833.04 | PARED |
| 356 | 8287935.41 | 379856.71 | 3833.21 | ESQ CUADRA |
| 357 | 8287936.44 | 379853.96 | 3833.22 | ESQ CUADRA |
| 358 | 8287935.98 | 379852.1 | 3833.2 | BOR VED |
| 359 | 8287933.95 | 379854.01 | 3833.19 | BOR VED |
| 360 | 8287934.19 | 379856.99 | 3833.19 | BOR VED |
| 361 | 8287932.51 | 379842.5 | 3833.19 | BOR VED |
| 362 | 8287930.25 | 379842.85 | 3833.19 | BOR VED |
| 363 | 8287928.43 | 379841.12 | 3833.19 | BOR VED |
| 364 | 8287929.6 | 379840.59 | 3833.2 | ESQ CUADRA |
| 365 | 8287930.74 | 379841.07 | 3833.2 | ESQ CUADRA |
| 366 | 8287926.62 | 379835.9 | 3833.27 | POST |
| 367 | 8287927.43 | 379834.75 | 3833.22 | PARED |
| 368 | 8287926.26 | 379835.09 | 3833.21 | BOR VED |
| 369 | 8287919.2 | 379815.77 | 3833.16 | BOR VED |
| 370 | 8287920.58 | 379815.16 | 3833.16 | PARED |
| 371 | 8287913.54 | 379795.6 | 3833.2 | PARED |
| 372 | 8287912.17 | 379796.27 | 3833.2 | BOR VED |
| 373 | 8287909.58 | 379789.23 | 3833.21 | POST |
| 374 | 8287894.64 | 379782.21 | 3833.28 | POST |
| 375 | 8287893.55 | 379782.4 | 3833.37 | ESQ CUADRA |
| 376 | 8287895.32 | 379783.66 | 3833.2 | BOR VED |
| 377 | 8287902.23 | 379805.98 | 3833.1 | PARED |
| 378 | 8287903.21 | 379805.54 | 3833.15 | BOR VED |
| 379 | 8287906.23 | 379814.37 | 3833.17 | POST |



| 380 | 8287910.61 | 379825.97 | 3833.14 | BOR VED |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 381 | 8287910.07 | 379827.52 | 3833.14 | PARED |
| 382 | 8287915.99 | 379844.23 | 3833.22 | ESQ CUADRA |
| 383 | 8287914.95 | 379846.96 | 3833.22 | ESQ CUADRA |
| 384 | 8287915.12 | 379848.5 | 3833.19 | BOR VED |
| 385 | 8287917.37 | 379847.09 | 3833.19 | BOR VED |
| 386 | 8287917.11 | 379843.8 | 3833.19 | BOR VED |
| 387 | 8287907.49 | 379849.68 | 3833.26 | BOR VED |
| 388 | 8287907.92 | 379851.17 | 3833.2 | BOR VED |
| 389 | 8287915.8 | 379859.16 | 3833.17 | BOR VED |
| 390 | 8287916.56 | 379861.12 | 3833.25 | PARED |
| 391 | 8287921.34 | 379859.41 | 3833.24 | ESQ CUADRA |
| 392 | 8287922.66 | 379859.23 | 3833.24 | BOR VED |
| 393 | 8287920.92 | 379857.74 | 3833.23 | BOR VED |
| 394 | 8287918.79 | 379858.15 | 3833.21 | BOR VED |
| 395 | 8287925.26 | 379850.05 | 3833.01 | EJE CALL |
| 396 | 8287923.82 | 379844.98 | 3833.06 | EJE CALL |
| 397 | 8287920.87 | 379835.96 | 3833.05 | EJE CALL |
| 398 | 8287917.49 | 379827.67 | 3832.99 | EJE CALL |
| 399 | 8287913.97 | 379817.99 | 3833.03 | EJE CALL |
| 400 | 8287911.58 | 379810.81 | 3833.03 | BUZ |
| 401 | 8287908.09 | 379801.97 | 3833.04 | EJE CALL |
| 402 | 8287904.9 | 379793.03 | 3833.07 | EJE CALL |
| 403 | 8287901.82 | 379784.63 | 3833.07 | EJE CALL |
| 404 | 8287898.93 | 379776.63 | 3833.14 | EJE CALL |
| 405 | 8287901.85 | 379775.64 | 3833.17 | EJE CALL |
| 406 | 8287891.12 | 379781.06 | 3833.37 | ESQ CUADRA |
| 407 | 8287890.57 | 379779.64 | 3833.33 | BOR VED |
| 408 | 8287893.44 | 379779.82 | 3833.32 | BOR VED |



| 409 | 8287886.84 | 379770.18 | 3833.34 | BOR VED | |
|-----|------------|-----------|---------|------------|--|
| 410 | 8287886.47 | 379768.63 | 3833.37 | ESQ CUADRA | |
| 411 | 8287887.83 | 379766.33 | 3833.37 | ESQ CUADRA | |
| 412 | 8287888.79 | 379765.83 | 3833.3 | BOR VED | |
| 413 | 8287889.18 | 379768.35 | 3833.31 | BOR VED | |
| 415 | 8287881.76 | 379771.99 | 3833.32 | BOR VED | |
| 416 | 8287881.13 | 379770.57 | 3833.38 | PARED | |
| 417 | 8287885.85 | 379782.96 | 3833.35 | PARED | |
| 418 | 8287885.17 | 379781.54 | 3833.33 | BOR VED | |
| 419 | 8287904.24 | 379763.82 | 3833.3 | BOR VED | |
| 420 | 8287901.31 | 379764.09 | 3833.3 | BOR VED | |
| 421 | 8287899.39 | 379761.44 | 3833.28 | BOR VED | |
| 422 | 8287900.8 | 379761.47 | 3833.31 | ESQ CUADRA | |
| 423 | 8287902.69 | 379762.77 | 3833.32 | ESQ CUADRA | |
| 424 | 8287910.51 | 379761.6 | 3833.3 | BOR VED | |
| 425 | 8287907.88 | 379760.69 | 3833.34 | PARED | |
| 426 | 8287907.63 | 379773.27 | 3833.31 | BOR VED | |
| 427 | 8287905.16 | 379775.32 | 3833.34 | BOR VED | |
| 428 | 8287905.46 | 379778.03 | 3833.32 | BOR VED | |
| 429 | 8287906.81 | 379777.57 | 3833.36 | ESQ CUADRA | |
| 430 | 8287908.09 | 379774.98 | 3833.36 | ESQ CUADRA | |
| 431 | 8287914.4 | 379772.59 | 3833.36 | PARED | |
| 432 | 8287913.8 | 379770.97 | 3833.34 | BOR VED | |
| 433 | 8287896.94 | 379771.65 | 3833.18 | BUZ | |
| 434 | 8287883.65 | 379754.59 | 3833.2 | BOR VED | |
| 435 | 8287877.88 | 379735.74 | 3833.18 | BOR VED | |
| 436 | 8287876.7 | 379736.09 | 3833.18 | PARED | |
| 437 | 8287870.41 | 379718.95 | 3833.16 | PARED | |
| 438 | 8287871.56 | 379718.39 | 3833.14 | BOR VED | |



| 439 | 8287871.31 | 379718.09 | 3833.11 | POST |
|-----|------------|-----------|---------|------------|
| 440 | 8287862.21 | 379687.04 | 3833.15 | PA |
| 441 | 8287895.23 | 379766.33 | 3833.15 | EJE CALL |
| 442 | 8287891.58 | 379756.68 | 3833.05 | EJE CALL |
| 443 | 8287888.2 | 379747.55 | 3833.05 | EJE CALL |
| 444 | 8287884.6 | 379737.58 | 3833.04 | EJE CALL |
| 445 | 8287881.19 | 379728.04 | 3832.97 | EJE CALL |
| 446 | 8287877.29 | 379717.33 | 3832.99 | EJE CALL |
| 447 | 8287873.61 | 379707.28 | 3833.01 | EJE CALL |
| 448 | 8287870.87 | 379699.53 | 3833 | EJE CALL |
| 449 | 8287873.81 | 379687.26 | 3833.36 | ESQ CUADRA |
| 450 | 8287872.25 | 379688.31 | 3833.28 | BOR VED |
| 451 | 8287871.98 | 379685.39 | 3833.3 | BOR VED |
| 452 | 8287873.88 | 379682.99 | 3833.33 | BOR VED |
| 453 | 8287878.01 | 379684.03 | 3833.37 | BOR VED |
| 454 | 8287860.67 | 379692.31 | 3833.26 | ESQ CUADRA |
| 455 | 8287858.13 | 379691.36 | 3833.01 | ESQ CUADRA |
| 457 | 8287856.83 | 379689.05 | 3833.24 | BOR VED |
| 458 | 8287860.43 | 379689.2 | 3833.21 | BOR VED |
| 459 | 8287862.7 | 379691.8 | 3832.95 | BOR VED |
| 460 | 8287864.94 | 379682.6 | 3833.11 | BUZ |



ANEXO 03: GUIA DE OBSERVACION

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL JIRON SUCRE DE LA PROVINCIA SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO 2021

1) DATOS INFORMATIVOS

- Nombres y apellidos
 BASILIO P. MACHACA YUCRA
- 1.2. Ubicación:

Jirón sucre del Distrito de Juliaca provincia de San Román, Región Puno.

2) DATOS ESPECIFICOS


- 2.1. Tipo de pavimento de la infra estructura vial actual:
 - a) Pavimento flexible
 - b) Pavimento rígido
 - c) Pavimento mixto
- 2.2. Tipo de vehicular que transitan
 - a) Liviano
 - b) Pesado
 - c) Muy pesado
- 2.3. Tipo de deterioro
 - a) Fisuras
 - b) Hundimientos
 - c) Deformaciones
 - d) Otros
- 2.4. Nivel de deterioro de la via
 - a) ligero
 - b) Medio
 - c) fuerte
- 2.5. Condición de la vía
 - a) Bueno




- b) Regular
- c) Malo
- 2.6. Obstrucción de aguas superficiales en la vía
 - a) Mucho
 - b) Poco
 - c) Ninguno
- 2.7. ¿Qué efectos ocasiona a los vehículos?
 - a) Afecta a las suspensiones, golpeo
 - b) Accidentes
- 2.8. ¿Cuánto afecta los deterioros al tránsito vehicular?
 - a) Mucho
 - b) Poco
 - c) Ninguno
- 2.9. Causas de la vía
 - a) Falta de mantenimiento
 - b) Precipitaciones pluviales
 - c) Inestabilidad del suelo
 - d) Otros




ANEXO 04: MECANICA DE SUELOS



















LIMITES DE CONSISTENCIA MTC E 110 Y 111 - ASTM D 4318 - AASHTO T 89 Y 90

| | LÍMI | TE LÍQUIDO | | |
|---|-------|------------|-------|--|
| Nº TARRO | | 5 | 4 | |
| *************************************** | 30.15 | 31.03 | 30.45 | |
| TARRO + SUELO HÚMEDO | 27.01 | 27.80 | 27.33 | |
| TARRO + SUELO SECO | 3.14 | 3.23 | 3.12 | |
| AGUA | 11.10 | 11.01 | 11,16 | |
| PESO DEL TARRO | 15,91 | 16,79 | 95.17 | |
| PEBO DEL SUELO SECO | 19.74 | 19.24 | 19.29 | |
| % DE HUMEDAD Nº DE GOUPES | 17 | 25 | 35 | |

| | LİMIT | E PLÁSTICO | |
|----------------------|-------|------------|--|
| Nº TARRO | 1 | 3 | |
| TARRO + SUELO HÚMEDO | 12.45 | 12.38 | |
| TARRO + SUELO SECO | 11.30 | 11.25 | |
| AGUA | 1.15 | 1.08 | |
| PESO DEL TARRO | 4.20 | 4:27 | |
| PESO DEL SUELO SECO | 7.02 | 6.98 | |
| N DE HUMBDAD | 16.38 | 15.47 | |



CONSTANTES FÍSICAS DE LA MUESTRA
LÍMITE LÍQUIDO 19.44
LÍMITE PLASTICO
INDICE DE PLASTICO INDICE DE PLASTICO 3.51

Bach, Epidalo Mamani Gutiérrez Chara Nels St. VIII STRAMENTOS OBSERVACIONES

#UNICIPALENS PRINTEDE DE SUI RUMB- RUMEA
GEREMETA DE SÉFERAE STRUCTURA

Ang. Doris E Sempertegui Almonte CIP. 57169 PLANTA DE ASPALTO Y LAB. SUELOS Y PAX. ING. RESPONSABLE






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos

.

PROCTOR MODIFICADO MTC E 115 - ASTM D 1557

| NUMERO DE ENSAYO Peso suelo + molde | g | 10414.00 | 10682.00 | 10639.00 | |
|--|-----------------|----------|-------------------|----------|--|
| Peso molde | 0 | 5987.00 | 5987.00 | 5987.00 | |
| Peso suelo húmedo compactado | 9 | 4427.00 | 4695.00 | 4652.00 | |
| Volumen del molde | cm ³ | 2104.90 | 2104.90 | 2104.90 | |
| Peso volumétrico húmedo | 0 | 2.103 | 2.231 | 2.210 | |
| Recipiente N* | | 2 | 3 | 5 | |
| Pese del suelo húmedo+tara | 9 | 256.00 | 377.00 | 321.00 | |
| Peso del suelo seco + tara | g | 242.00 | 350.00 | 294.00 | |
| Tara | . 0 | | | | |
| Peso de agua | 9 | 14.00 | 27.00 | 27.00 | |
| Peso del suelo seco | 9 | 242.00 | 350.00 | 294.00 | |
| Contenido de agua | % | 5.79 | 7.71 | 9.18 | |
| Peso volumétrico seco | gr/cm* | 1,988 | 2.071 | 2.024 | |
| | | | Mäxima Densidad S | 2.071 🌤 | |





RELACION DE SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.) (ASTM D-1883)

| | | 2 | 3 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Molde N* | 1 | 5 | 5 |
| Capas Nº | 5 | 25 | 12 |
| Solpes por capa N* | 56 | 40 | 0.000 |
| ondición de la muestra | 12710.00 | 11750.00 | 11480.00 |
| eso de molde + Suelo húmedo (g) | 11810.00 | 7185 00 | 7212.00 |
| Peso de molde (g) | 7090.00 | 4565.00 | 4268.00 |
| eso del suelo húmedo (g) | 4720.00 | 2069.00 | 2105.00 |
| Volumen del molde (cm²) | 2105.00 | 2.206 | 2.028 |
| Densidad hûmeda (g/cm²) | 2.242 | 2 | 3 |
| Sea (N°) | 1 | 612.00 | 564.00 |
| Peso suelo húmedo + tara (g) | 548.00 | 568.00 | 523.00 |
| Peso suelo seco + tara (g) | 508.00 | 20000 | |
| Peso de tara (g) | | 44.00 | 41.00 |
| Peso de agua (g) | 40.00 | 568.00 | 523.00 |
| Peso de suelo seco (g) | 508.00 | 7,75 | 7.84 |
| Contenido de humedad (%) | 7.87 | 2.05 | 1.88 |
| Densidad seca (g/cm ²) | 2.079 | 200 | |

EXPANSION

| | | | | William A | INCHES | DIAL | EXPA | NSION | DIAL | EXPA: | |
|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|---|------|-------|------|-------|-----|
| FECHA | HORA | TIEMPO | DIAL | _ | NSION | DLAL | mm | % | | mm | - % |
| | 13000 | | | mm | 79 | 111111111111111111111111111111111111111 | - | | | | |
| | | | | _ | | | | | | | |
| | | | 0.07 | EWIO. | ANSIW | 5 | | | | | _ |
| | | | 8910.7 | 15,00 F.W | MASILA | - | | | | - | - |
| | | - | | | | | | | | - | - |
| | | - | | | | | | | | | |

PENETRACION


| | | | | NE PER CIE | VI DES 44 | | | N° DE G | OLPES 25 | | 10000 | | DLPES 12 | 100000 |
|--------|-------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---|------------------------------|----------|------|------------|--------|----------|--------|
| | | CARGA | | | JULES 30 | menton | CAF | | CORREC | CION | CAF | RGA | CORREC | CION |
| | | STAND. | CAR | tGA | CORRE | | | | ke | * | Dist (div) | kg | kg | 76 |
| mm | pulg | kg/cm2 | Dial (div) | kg | kg | % | Dial (div) | kg | *4 | | A | | | |
| 0.000 | 0 | | 0 | .0 | | | 0 | 0 | | | 16 | 71.3 | | |
| | | - | 46 | 180.9 | | | 22 | 93.2 | | 1. | | | | |
| 0.635 | 0.025 | - | 96 | 363.5 | | | 63 | 243.0 | | - | 41 | 162.6 | | |
| 1.270 | 0.05 | | - | | | | 105 | 396.4 | | 12- | 82 | 312.4 | 2000 | 1 |
| 1.905 | 0.075 | | 185 | 688.6 | 504.7 | 62.3 | 142 | 531.5 | 557.0 | 40.3 | 107 | 403.7 | 397.0 | 28.7 |
| 2.540 | 0.1 | 70,455 | 215 | 798.2 | 861.7 | 52.3 | 100000000000000000000000000000000000000 | and the second second second | | 74.4 | 208 | 772.6 | | |
| 3,810 | 0.15 | | 367 | 1353.3 | | | 256 | 947.9 | | - | 307 | 1134.2 | | - |
| | 0.2 | | 426 | 1568.8 | | | 375 | 1382.6 | | | | 1324.1 | _ | |
| 5.080 | | - | | | | | | | | | 359 | | - | - |
| 6.350 | 0.25 | | - | - | - | | | | | | 387 | 1426.4 | | |
| 7.620 | 0.3 | | | | _ | - | - | | | | | | | |
| 10.160 | 0.4 | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| 12.700 | 0.5 | annual of | MAURIC U.S. | | | | | | | - | 1 | | • | |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

fing. Doris I. Sempertegui Almonte CIP. 57140 PLANTA DE ASFALTO Y LAB. SUELOS Y FAV.

ifanio Mamani Gutiérrez RIO DE SUECOS Y RANMENTOS







| ITEM | DESCRIPCION | | | ENSAYOS | | |
|------|--------------------------------------|-----------|-------|---------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Tamaño maximo (mm) | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | |
| 2 | Muestra Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Hora de entrada | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | |
| 4 | Hora de salida | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | |
| 5 | Hora de entrada | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | |
| 6 | Hora de safida | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | |
| 7 | Altura maxima de material fino (Pig) | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | |
| 8 | Altura maxima de la arena (Pig) | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 9 | Equivalente de arene (%) | 42 | 40 | 39 | 39 | |
| 10 | Equivalente de arena promedio (%) | 40 % | | | | |
| 11 | Especificación | 35 % Min. | | | HATTAN BORDACHI DE SAN B | and the last on |

Both, Epifonio Maman Gutierrez

Ing. Doris I. Sempertegui Almonte CIP. 57189

PLANTA DE ASPALTO T ENG. SUBLOS Y PAY.

SALES SOLUBLES MTC E 219

| FRACCION | | | PESO DE LA | LIQUIDO | VOLUMEN | 2000 | 2.0 |
|---------------|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| PASA | RETIENE | GRADACION ORIGINAL | FRACCION ENSAYADA (GR) | SOBREDENANTE ML | DE ENSAYO ML | PESO FINAL GM | CLORUROS |
| 19.00 3/4" | 6.35 N*4 | 100% | 536 | 350 | 75 | 0.50 | 0.44% |
| | | | | | | | |
| FRA | CCION | 000000000000000000000000000000000000000 | PESO DE LA | LIQUIDO | VOLUMEN | 59,240,427 | • |
| FRA PASA | CCION | GRADACION ORIGINAL | PESO DE LA FRACCION ENSAYADA (GR) | LIQUIDO SOBREDENANTE ML | VOLUMEN DE ENSAYO ML | PESO FINAL GM | % SULFATOS |



ABRASION LOS ANGELES MTC E 207 - ASTM C 131 - AASHTO T-96

| MAL | RO LA | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | GRADACION | GRADACION | GRADACION | GRADACION | GRADACION |
| PASA | RET | "A" (12) | 78" (11) | "C" (8) | 70" (6) | -4.(13) |
| 7 | 11/2" | | | | | |
| 11/2" | 1. | | - 10-610000 | | | |
| r. | 34" | | 2500 | | | |
| 34" | 10" | | 2500 | | | |
| 112" | 38" | | | | | |
| 38" | No 4 | | | | | |
| No 4 | No 10 | | | | | |
| No 10 | Mo 8 | | | | | |
| TOTAL | GRS | | 5000 | | | |
| PESO INICIAL | | | 5000 | | - | |
| PESOMATI RET. EN MAL | LA No. 12 | | 3850 | | | |
| PESO MATI PASA EN MAL | LA No 12 | | 1150 | | | |
| PERDIDA | | | 23.00% | | | . 855 |
| PERDIDA PROMEDIO | | | 23.00% | | | |
| ESFE | RAS | | | | | |
| PESO (gr.) | Nº | | | | | |
| | 12 | LIAGO () | | | RENCIA DE INFRAESTRUCT | |

| | | | c | HATAS | - ALAR | GADAS | | | |
|-----------------|----------------------------|------|--------|-------|--------|-------|----------------|------------------|-------|
| TANK | Pelg. | r | 11/2" | 1" | 344" | 107 | 34. | N-TOTAL | PESO |
| 4 | mm | 50.8 | 23.1 | 25.4 | 19.05 | 12.7 | 9.525 | + | TOTAL |
| PESO RETEMBO | | - | - | 79 | 136 | 125 | 102 | 432 | 2286 |
| | % PESO RETEMBO | | 47 | 3,87% | 8.87% | 5,48% | 4.47% | 18,98% | |
| - | WACKINES N De Chese Awy | | 18.95% | м | | | RECIPIUSAS PER | MODILET SAN ESTE | |




| | RE | QUERIMIENTO GRANULOMETRICO PARA BASE | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------------|---------------------|----|--------|------------|---------|----|-----|----|------------|-----|-----|--------|
| | | _ | Porcentaje que Pasa | | | | | | | | | | | |
| Tamiz A B | | | | 1 | roenae | C | re rasa | | D | | Tolerancia | | | |
| 50.00 mm | (2") | | 100 | 2 | | 100 | | | | | | | - 3 | |
| 37.50 mm | (1 1/27) | | | | | | | | | | | | | +6 (2) |
| 25.00 mm | (1") | | | | 7 | 5 - | 95 | | 100 | | | 100 | 3 | + 6 |
| 19.00 mm | (3/4") | | | | | | | | | | | | | +- 6 |
| 9.50 mm | (3/8") | 30 | | 65 | 40 | | 75 | 50 | | 85 | 60 | | 100 | +- 8 |
| 4.75 mm | (N° 4) | 25 | | 55 | 30 | | 60 | 35 | | 65 | 50 | | 85 | + 8 |
| 2.00 mm | (N° 10) | 15 | | 40 | 20 | | 45 | 25 | ~ | 50 | 40 | | 70 | +- 6 |
| 4.25 um | (N° 40) | 8 | | 20 | 15 | | 30 | 15 | | 30 | 25 | | 45 | + 5 |
| 75 um | (N° 200) | 2 | | 8 | 5 | 200 | 15 | 5 | | 15 | 8 | | 15 | +-4 |

SUB BASE GRANULAR REQUERIMIENTO DE ENSAYOS ESPECIALES

| | | REQUERIMIENTO |
|--------------------------------|-----------|---|
| ENSAYO | NORMA | ≥ 3000 msnm |
| CBR | MTC E 132 | 80% Min |
| AGREGADO GRUESO | | |
| Particula 1 cara fracturada | MTC E 210 | 80% Min |
| Particulas 2 caras fracturadas | MTC E 210 | 50% Min |
| Abrasion | MTC E 207 | 40% Max. |
| Particulas chatas y Alargadas | 1 1 | 15% Max. |
| Sales Solubles | MTC E 219 | 1% Max. |
| Durabilidad | MTC E 209 | 18% Max. |
| AGREGADO FINO | | W. C. |
| Indice de Plasticidad | MTC E 111 | 2% Max. |
| Equivalente de arena | MTC E 114 | 45% Min |
| Sales Solubles | MTC E 219 | 1% Max. |
| Durabilidad | MTC E 209 | 15% Max. |








LIMITES DE CONSISTENCIA MTC E 110 Y 111 - ASTM D 4318 - AASHTO T 89 Y 90

| LÎMITE LÎQUIDO | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Nº TARRO | 13 | 12 | 15 | | | | | |
| TARRO + SUELO HÚMEDO | 20.30 | 20.93 | 21.74 | | | | | |
| TARRO + SUELO SECO | 17.92 | 18.45 | 19.13 | | | | | |
| AGUA | 2.38 | 2.48 | 2.61 | | | | | |
| PESO DEL TARRO | 11,14 | 11.18 | 11.02 | | | | | |
| PESO DEL SUELO SECO | 6.78 | 7.27 | 0.11 | | | | | |
| % DE HUMEDAD | 35.10 | 34.11 | 32.18 | | | | | |
| Nº DE GOLPES | 17 | 26 | 31 | | | | | |

| LÍMITE PLÁSTICO | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|---|--|--|--|--|
| NF TARSO | 1 | 1 | - 6 | | | | | |
| TARRO + SUELO HÚMEDO | 7.91 | 9.92 | 8.75 | | | | | |
| TARRO + SUELO SECO | 7.33 | 0.98 | 8 | | | | | |
| AQUA | 0.58 | 0.94 | 0.75 | | | | | |
| PESO DEL TARRO | 4.28 | 4.27 | 4.25 | | | | | |
| PEBO DEL SUELO SECO | 3.05 | 4.71 | 3.75 | | | | | |
| % DE HUMEDAD | 19.02 | 19.96 | 20.00 | - | | | | |





| CONSTANTES FÍSICAS DE LA MUE! | STRA |
|--|--------|
| LIMITE LIQUIDO | 33,50 |
| LIMITE PLASTICO DE LA PROVINCIAL DE SA | oc1849 |
| INDICE DE PLASTICICAD NOTAL DE SA | 17.64 |

Epifania Mamdai Gutiérrez Iorafario de Suelos y Pavimentos thg. Doris I. Sempertegui Almonte CIP. 57143 MANTA DE ASFALTO Y LAR. SUELOS Y FAV.



ANEXO 05: PLANOS DE TOPOGRAFIA





| Station | Fill Area | Cut Area | Fill Volume | Cut Volume | Cumulative Fill Vol | Cumulative Cut Vo |
|----------|-----------|----------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
| 0+478.75 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0+480.00 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| 0+500.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 194.12 | 0.00 | 206.08 |
| 0+520.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 201.83 | 0.00 | 407.91 |
| 0+540.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 201.70 | 0.00 | 609.61 |
| 0+560.00 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 188.25 | 0.00 | 797.86 |
| 0+580.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 185.09 | 0.00 | 982.96 |
| 0+600.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 194.14 | 0.00 | 1177.09 |
| 0+620.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 198.57 | 0.00 | 1375.67 |
| 0+640.00 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 205.95 | 0.00 | 1581.61 |
| 0+660.00 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 212.69 | 0.00 | 1794.31 |
| 0+680.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 214.55 | 0.00 | 2008.85 |
| 0+700.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 220.23 | 0.00 | 2229.08 |
| 0+720.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 208.17 | 0.00 | 2437.26 |
| 0+740.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 196.90 | 0.00 | 2634.16 |
| 0+760.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 199.26 | 0.00 | 2833.42 |
| 0+780.00 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 202.14 | 0.00 | 3035.56 |
| 0+800.00 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 205.39 | 0.00 | 3240.95 |
| 0+820.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 211.60 | 0.00 | 3452.55 |
| 0+840.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 206.73 | 0.00 | 3659.28 |

| Total Volume Table | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|-------------|------------|---------------------|--------------------|--|--|
| Station | Fill Area | Cut Area | Fill Volume | Cut Volume | Cumulative Fill Vol | Cumulative Cut Vol | | |
| 0+860.00 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 208.65 | 0.00 | 3867.93 | | |
| 0+880.00 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 222.57 | 0.00 | 4090.50 | | |
| 0+900.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 211.65 | 0.00 | 4302.15 | | |
| 0+920.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 193.42 | 0.00 | 4495.56 | | |
| 0±920.12 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 4496 69 | | |

| | UPRIT |
|---|-------|
| | |
| - | |

| | UBICACION: | |
|---------------------------------|--------------|--|
| UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO | DEPARTAMENTO | PUNO |
| UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO | PROVINCIA | SAN ROMAN |
| FACULTAD DE IG. CIVIL | DISTRITO | JULIACA |
| TACCETAD DE 10. CIVIE | LUGAR | URB. VILLA HERMOSA DEL MISTI, JR. SUCRE |

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL JR. SUCRE DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO

NOMBRE DEL PROYECTO:


| SECCION TRANSVE | ERSAL |
|-----------------|-------|


ST-04


CODIGO DE LA LAMINA:


| FECHA: OCTUBRE DEL 2020 | ESC: 1/250 |
|-------------------------|------------|
| | |

CONTENIDO DEL PLANO:















JR. LAMBAYEQUE TRAMO: AV. PERU - AV. TAMBOPATA ESC. 1/50











NOMBRE DEL PROYECTO:





| | UBICACION: | | 1 |
|--------------------------------|--------------|--|---|
| | DEPARTAMENTO | PUNO | |
| UNIVERSIDAD PRIADA DE TRUJILLO | PROVINCIA | SAN ROMAN | |
| FACULTAD DE ING. CIVIL | DISTRITO | JULIACA | |
| TAGGETAD DE ING. GIVIE | LUGAR | URB. VILLA HERMOSA DEL MISTI, JR. SUCRE | |

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL JR. SUCRE DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO


DETALLE DE JUNTAS


J-01


CODIGO DE LA LAMINA:


ESC: INDICADA FECHA: OCTUBRE DEL 2020


CONTENIDO DEL PLANO:













| | UBICACIÓN: | | NOMBRE DEL PROYECTO: |
|---------------------------------|--------------|--|---|
| | DEPARTAMENTO | PUNO | DISEÑO DE PA INFRAESTRUCTI PROVINC DEPARTA |
| UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO | PROVINCIA | SAN ROMAN | |
| FACULTAD DE ING. CIVIL | DISTRITO | JULIACA | |
| TAGGETAD DE ING. GIVIE | LUGAR | URB. VILLA HERMOSA DEL MISTI, JR. SUCRE | |

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL JR. SURE DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO

VEREDAS Y SARDINELES

JR. LAMBAYEQUE TRAMO (AV. CIRCUNVALACION - AV. TAMBOPATA)

ESC: INDICADA

CONTENIDO DEL PLANO:

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

VS-01

CÓDIGO DE LA LÁMINA: